記者発表資料

令和８年７月６日
東北地方整備局
北上川下流河川事務所

鞍坪（くらつぼ）排水機場の故障について（第２報）

排水機能復旧までの対策として、排水ポンプ車を配置し、もしもの大雨発生時の排水に備えます。
なお、故障した減速機の復旧については、見通しが立ち次第発表いたします。

※下線部：前報からの更新箇所。

１．鞍坪排水機場の概要

所　在　地：宮城県東松島市西福田字長峰地内
ポンプ台数：２台
総 排 水 量：毎秒 20m^3（毎秒 10m^3× ２台）

２．故障発生日時

令和８年６月 29 日(月) １６時頃

３．故障内容

減速機（エンジンの動力をポンプに伝える機械）の動作不良によりポンプ設備２台のうち１台が運転できない状況。詳細な不具合の内容は調査中です。

４．故障発生以前の運転状況

６月１日～６月５日の年点検では異常はなく、また、６月 21 日～24 日での出水での排水運転においても問題はありませんでしたが、上記の故障が発生したものです。

５．排水機能復旧の目途

詳細な不具合内容については、現在調査中であり、復旧の見通しが立ち次第、発表いたします。

６．排水機能復旧までの対策

排水機能復旧までの対策として、排水ポンプ車を配置し、もしもの大雨発生時の排水に備えます。
（排水ポンプ車 30m^3/min× ５台、パッケージポンプ 10m^3/min× ３台）
引き続き増強を進めて参ります。

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

お問い合わせ

国土交通省北上川下流河川事務所
（住所）石巻市蛇田字新下沼８０　（電話）０２２５－９５－６５０４（施設管理課直通）

技術副所長　土岐（とき）　範彦（のりひこ）　（内線２０５）
管理課長　髙橋（たかはし）　伸忠（のぶただ）　（内線３３１）
施設管理課長　遊佐（ゆさ）　謙太郎（けんたろう）　（内線３９１）

別紙

（参考）鞍坪排水機場の過去５年の操作回数

年度	年間排水運転回数	そのうち２台同時に運転した回数
R7	5	3
R6	4	2
R5	4	3
R4	4	2
R3	5	0
平均	4.4	2

（参考）排水ポンプ車配置状況（７月６日　１５時現在）



