主な流木等撤去箇所　位置図

参考資料



ドラム缶等大型の塵芥も見受けられた(H19.9.20撮影)

間垣水制工に堆積した流木(H19.9.25撮影)

流木等の撤去完了後



(H19.10.23撮影)

図　平成14年度からの北上川本川の塵芥処理量推移