(河川･ダム)様式－４

河川名	米代川
事務所名	能代河川国道事務所

場所	秋田県能代市二ツ井町荷上場地先 米代川　　右岸　30．6k付近　　河川敷公園

実施状況　（占用者(能代市)との合同での点検）
点検結果

●木製遊具が破損によりぐらつく。



応急措置状況

●ぐらつきのある部分の撤去を実施(4月18日対応)し、残存する遊具については
巡回等による維持管理を実施し、状況に応じ順次対応する。

※応急復旧状況写真無し。

(河川･ダム)様式－４

河川名	米代川
事務所名	能代河川国道事務所

場所	秋田県能代市二ツ井町荷上場地先 米代川　　右岸　30．6k付近　　河川敷公園

実施状況　（占用者(能代市)との合同での点検）
点検結果

●モトクロス場の土砂流出し、段差が出来ている。



応急措置状況

●ロープにより進入口2箇所の立ち入り禁止措置を実施(4月18日対応)。
今後の処理方針については検討中であり、予算措置後に対応。

※応急復旧状況写真無し。

(河川･ダム)様式－４

河川名	米代川
事務所名	能代河川国道事務所

場所	秋田県能代市二ツ井町荷上場地先 米代川　　右岸　30．6k付近　　河川敷公園

実施状況　（占用者(能代市)との合同での点検）
点検結果

●撤去ベンチが散乱している。



応急措置状況

●ロープにより立入禁止措置(4月18日対応)を実施し、予算措置後に対応。

