記者発表資料

平成２１年７月１７日
国土交通省東北地方整備局
能代河川国道事務所

～ 水辺の総点検結果をお知らせします ～

危険箇所では補修対策を実施！

能代河川国道事務所は、ボートや水遊び等で河川利用者が増える夏休み前（７月９日・１４日）にレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されている**河川公園を中心に能代市等、８地区の安全利用点検を実施しました。**

（平成１５年から実施し、今年で７年目です）

発見された**対策が必要な２箇所については立入防止措置や補修対策を実施しました。**

今後も河川の施設について日頃から巡視や点検を実施していきます。

【点検概要】

◆実 施 日：７月９日・１４日

◆点検箇所：米代川　能代市落合～大館市扇田（河川公園等６箇所、船着場２箇所）

◆点 検 者：国土交通省職員、能代外市職員、北秋田市職員外　　延べ約１９名

◆点検結果（詳細については別紙参照）

今回の点検は、米代川の能代市落合～大館市扇田までの合計８地区において**国土交通省職員と関係自治体及び地域の自治会と合同で点検**を実施しました。

発表記者会：能代市記者クラブ、北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ、秋田県内建設専門紙

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局
能代河川国道事務所　tel=0185-70-1001
河川副所長：山谷（やまや） 博志（ひろし）　（内線２０４）
河川管理課長：古関（こせき） 修（おさむ）　（内線３３１）

別紙

点検結果及び対策

No.	河川名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 （破損や損傷等の状況を記載）	応急措置 実施日
1	米代川	能代市二ツ井町荷上場地内（河川敷公園）	高水敷き	7月9日	立入防止柵の破損	7月9日
2		大館市外川原地内（河川敷公園）	高水敷き	7月14日	陥没箇所を埋め戻し	7月15日

応急対策事例

【 能代市二ツ井町荷上場地内（河川敷公園） 】



立入防止柵の破損



折れていた立ち入り防止柵を交換補修

【 大館市外川原地内（河川敷公園） 】



階段の周辺に陥没箇所あり



陥没箇所を埋め戻し

参考資料

記者発表資料

平成２１年７月１７日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
森吉山ダム工事事務所
玉川ダム管理所

水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と森吉山ダム工事事務所、玉川ダム管理所で、７月６日から７月１５日にかけて、水辺が安全に利用できるかを点検しました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、４９地区で点検を行い、その結果、８地区８箇所で施設の不具合等が発見されました。

不具合等の発見された箇所は、直ちに処置をしたり、立ち入り禁止の措置を行いました。

点検結果については、以下のとおりです。

◆点検実施日

【河　川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	７月１５日（水）
	子吉川	７月１４日（火）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流(大曲出張所管内)	７月１５日（水）
	雄物川上流(十文字出張所管内)	７月１４日（火）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	７月１４日（火）
	米代川（二ッ井出張所管内）	７月　９日（木）

【ダ　ム】

森吉山ダム工事事務所	ダム関連施設	７月１０日（金）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	７月　６日（月）

【砂　防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設 （小先達川・生保内川）	７月１４日（火）

◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で３８地区、ダムで９地区、砂防で２地区の計４９地区の点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	8	2	2	2
雄物川（上流）	16	1	1	1
雄物川（下流）	10	1	1	1
子吉川	4	1	1	1
計	38	5	5	5

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	4	1	1	1
玉川ダム	5	1	1	1
計	9	2	2	2

【砂防】

施設名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
小先達川第一砂防えん堤	1	1	1	1
生保内川遊砂地	1	0	0	0
計	2	1	1	1

今回の点検で、河川や施設を利用するうえでの問題が発見されたのは、８地区区の８箇所です。そのうち５箇所で直ちに処置を終了しています。
（主な処置状況は別紙を参照してください）
また、応急処置等を行った箇所は３箇所あり、ロープなどによる立ち入り禁止措置や、注意喚起看板の設置などを行い当面の安全は確保していますが、今後詳細な点検を行い必要な対策を実施します。
対策が必要な箇所は次の場所です。（詳細は別紙）

雄物川（上流）	親水公園（大仙市）	1箇所
森吉山ダム	根森田展望所（北秋田市）	1箇所
玉川ダム	戸瀬公園（仙北市）	1箇所
計		3箇所

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所	０１８－８６４－２２９０	
副所長	高橋　淳	（内線２０４）
河川管理課長	柏倉　晃	（内線３３１）
湯沢河川国道事務所	０１８３－７３－５３４０	
副所長	阿部　富雄	（内線２０４）
【河川】河川管理課長	大場　孝司	（内線３３１）
【砂防】調査第一課長	堀井　寿	（内線３５１）
能代河川国道事務所	０１８５－７０－１２４６	
副所長	山谷　博志	（内線２０４）
河川管理課長	古関　修	（内線３３１）
森吉山ダム工事事務所	０１８６－７２－３０１５	
副所長	菊地　厚	（内線２０４）
工務課長	菅原　裕彦	（内線３１１）
玉川ダム管理所	０１８７－４９－２１７０	
所　長	千葉　和民	（内線２０１）
管理係長	金津　茂人	（内線３３２）