記者発表資料

平成２２年度
第２回災害対策等緊急事業推進費の執行について

平成２２年１２月７日

東 北 地 方 整 備 局

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　TEL　022-225-2171（代）

総　　括	企画部　企画課長	依田（よだ）　秀則（ひでのり）	（内線 3151）
河川関係	河川部　地域河川課長	横山（よこやま）　喜代太（きよた）	（内線 3811）
道路（直轄）関係	道路部　道路管理課長	木我（きが）　茂（しげる）	（内線 4411）
道路（補助）関係	道路部　地域道路課長	北村（きたむら）　章（あきら）	（内線 4611）

1．第 2 回災害対策等緊急事業推進費の概要

災害対策等緊急事業推進費は、住民の安全・安心の確保に資することを目的とし、洪水・豪雨・高潮・地震・津波・地すべり・崖崩れ等の自然現象による災害を受けた地域、及び公共交通に係る重大な事故が発生した箇所等において、緊急に実施すべき事業を迅速に立上げ、又は推進するための経費です。

平成 22 年度　第 2 回災害対策等緊急事業推進費　実施計画一覧表


（金額単位：千円）

種別	直轄・補助	事業名		事業主体名	施行地	事業費	国費
河川	補助	河川改修事業	北上川水系北上川	岩手県	岩手県岩手郡 岩手町沼宮内地先	300,000	150,000
道路	直轄	道路更新防災等対策事業	一般国道4号 大玉地区道路災害防除	国土交通省	福島県安達郡 大玉村大字大山堂ヶ久保地先	224,255	123,340
道路	補助	道路更新防災等対策事業	一般国道400号 玉梨地区道路災害防除	福島県	福島県大沼郡 金山町大字玉梨	282,000	141,000
					合計3件	806,255	414,340

災害対策等緊急事業推進費の概要については、以下のホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/kokudokeikaku_tk4_000002.html

災害対策等緊急事業推進費（災害対策の部）

事　業　名	カセンカイシュウジギョウ　キタカミガワスイケイキタカミガワ 河川改修事業（北上川水系北上川）		
事業主体	イワテケン 岩手県		
施　行　地	イワテケンイワテグンイワテマチアザヌマクナイチサキ 岩手県岩手郡岩手町字沼宮内地先		
事　業　費	300,000（千円）	国　費	150,000（千円）
内　　容	平成22年7月17日の梅雨前線による豪雨により、北上川新町橋付近で浸水被害が発生した。また、その下流域でも溢水寸前まで水位が上昇した。次期出水までに再度災害を防止するとともに、甚大な被害を未然に防止する必要があることから、推進費を活用して緊急に河道の掘削、頭首工の撤去等を実施することで河川の水位を下げ、治水安全度の向上を図る。		



被災状況写真









災害対策等緊急事業推進費（災害対策の部）

事　業　名	道路更新防災等対策事業（一般国道4号大玉地区道路災害防除）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	福島県安達郡大玉村大字大山堂ヶ久保地先		
事　業　費	224,255（千円）	国　費	123,340（千円）
内　　容	平成22年4月13日に国道4号の法面が崩壊した。現在、法尻に大型土のう及び仮設防護柵を設置しているものの、今後の豪雨等により崩壊部が拡大するおそれがある。そのため、推進費を活用して緊急に吹付法枠工、アンカー工、ロックボルト工等を施工し、再度の法面崩壊を防止して、交通の安全を確保する。		



災害対策等緊急事業推進費（災害対策の部）


事　業　名	道路更新防災等対策事業（一般国道400号玉梨地区道路災害防除） ドウロコウシンボウサイトウタイサクジギョウ　イッパンコクドウ　ゴウタマナシチク　ドウロサイガイボウジョ		
事 業 主 体	福島県 フクシマケン		
施　行　地	福島県大沼郡金山町大字玉梨 フクシマケンオオヌマグンカネヤママチオオアザタマナシ		
事　業　費	282,000（千円）	国　費	141,000（千円）
内　　容	平成22年5月24日に、国道400号の玉梨地区で斜面崩壊により落石が発生しスノーシェッドが破損し、全面通行止めとなった。崩壊箇所は直轄治山災害関連緊急事業で対策を行うが、崩壊箇所周辺の斜面には多数の不安定な岩塊があることが確認されており、今後、豪雨等により再度落石が発生する危険があることから、推進費を活用し緊急にスノーシェッド補強工を施工することで、再度の被災を防止し、交通の安全を確保する。		






凡例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	県単独事業箇所（当年度施行）






約3mの落石による
ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ端部破損



標準断面図





崩落箇所上空写真

