◇点検・措置状況①◇



点検状況

点検日：H23.7.14

点検箇所：阿武隈川水系　阿武隈川
日出山水辺の小楽校
（郡山出張所管内）



状況と今後の方針

点検日：H23.7.14

点検箇所：阿武隈川水系　阿武隈川
日出山水辺の小楽校
（郡山出張所管内）

状　況：　①階段部の擬木に一部欠損が見られる.
②立ち枯れた樹木（ニセアカシヤ：2本）がある.

対応方針

①速やかに擬木を補修します.
②速やかに立ち枯れた樹木を伐採します.





◇点検・措置状況②◇



点検状況

点検日：H23.7.14

点検箇所：阿武隈川水系　釈迦堂川
新橋水辺の楽校
（郡山出張所管内）



措置前

点検日：H23.7.14

点検箇所：阿武隈川水系　釈迦堂川
新橋水辺の楽校
（郡山出張所管内）

状　況：　階段に草が繁茂し、手すりが見えない.



措置後

点検日：H23.7.14

点検箇所：阿武隈川水系　釈迦堂川
新橋水辺の楽校
（郡山出張所管内）

対応措置：除草をおこないました.

◇点検・措置状況③◇



点検状況

点検日：H23.7.13

点検箇所：三春ダム管理所
ダム堤体周辺



措置前

点検日：H23.7.13

点検箇所：三春ダム管理所
ダム堤体周辺

状　況：　転落防止柵の一部に破損がありました.



措置後

点検日：H23.7.13

点検箇所：三春ダム管理所
ダム堤体周辺

状　況：　応急的にセイフティコーンを設置しました.