記者発表資料

平成２４年　３月　７日
北上川下流河川事務所

北上川河口部の水門に砂が溜まり対応に苦慮
～専門家と現地確認し対策工の助言を頂きます～

北上川河口部は、東日本大震災により大きく地形が変化しています。そのため、河口から1km上流に位置していた月浜第二水門（石巻市北上町十三浜地先）付近に、震災前には見られなかった砂が溜まる（堆砂）事象が発生し、その対応に苦慮しているところです。

今回、海岸工学の専門家である澤本正樹東北大学名誉教授と現地を確認し、効果的な対策工の助言を頂きます。

■現地調査日時

平成２４年３月９日（金）１３時～１４時

■場所

月浜第二水門
石巻市北上町十三浜地先（別紙位置図参照）

■現地調査参加予定者

・澤本正樹東北大学名誉教授（海岸工学）
・北上川下流河川事務所、飯野川出張所
・宮城県東部土木事務所

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）
技術副所長　佐藤（さとう）　伸吾（しんご）（内線２０５）
管理課長　畑山（はたやま）　作栄（さくえい）（内線３３１）

月浜第2水門　堆砂状況について




月浜第二水門
（河口から1km付近）
自浜水位観測所
荒浜防潮堤
海岸保全区域
（宮城県）
仙台湾
名取川
閖上
名取
閖上大橋
閖上水門
大臣管理区間
（河口から6.2km）
名取川
名取川水門
名取川水門
名取川水門

（参考）北上川河口部の地形変化



↑震災前の空撮（平成20年4月撮影）

↓震災後の空撮（平成23年3月撮影）




月浜第二水門へのルート図
月浜第二水門
追波湾
黒森山
藤原牧場
ソロミ山
富士高森山
経山
桃生農里
愛宕山
長面浦
牧野巣山
北上川
新北上大橋
明神山
小渕山
白鳥渡来地
福地山
橋を通過後、信号を左折、
立体交差後に県道197号、398号へ
河北IC出口
国道45号へ
飯野川橋
沢田山
上品山
硯上山
河北
石巻線
石巻市
石投山
高梨山
籠峰山
トヤケ森山
三陸道を北上