平成２４年１２月１０日
国　土　交　通　省
福島河川国道事務所
郡　山　国　道　事　務　所
磐　城　国　道　事　務　所

記者発表資料

トンネル内道路付属物等の一斉点検開始について

～中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故を受けて緊急実施～

平成２４年１２月２日に発生した中央自動車道「笹子トンネル」天井板落下事故を受け、事故と同様の天井板を設置しているトンネルの緊急点検を実施しているところですが、下記のとおり、福島県内における一般国道トンネル内のその他の道路付属物等についても一斉点検を開始することとなりましたのでお知らせします。

記

１．対 象 道 路：　一般国道（国が管理する指定区間の道路）

２．対象トンネル：国道　６号（　１５箇所）　磐城国道事務所　管内
　　国道１３号（　１１箇所）　福島河川国道事務所　管内
　　国道４９号（　　４箇所）　磐城国道事務所　管内
　　（　　６箇所）　郡山国道事務所　管内

３．点検の内容　：　アンカーボルト等で設置している道路付属物等（照明、標識、警報表示板、防音板等のうち、今年度点検未実施のもの）について点検を実施し、今年度内に点検を完了します。
　ただし、トンネル内のジェットファンなど重量構造物（今年度点検未実施のもの）については早急に点検を実施し、１２月２６日までに点検を完了させます。

４．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により道路付属物等の損傷や異常の有無を確認します。

なお、点検実施の際には、車線規制・片側交互通行等の通行規制が伴いますので、現地誘導に従い通行をお願いします。

※発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ、会津若松市記者クラブ、いわき記者会、いわき記者クラブ、いわき市広報広聴課、福島建設工業新聞

問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所
副所長（道路）　佐藤　利美（内線２０５）
電話０２４－５４６－４３３１（代表）
国土交通省　東北地方整備局　郡山国道事務所
副所長（管理）　横山　修司（内線２０５）
電話０２４－９４６－０３３３（代表）
国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所
副所長（管理）　藤崎　哲也（内線２０５）
電話０２４６－２３－２２１１（代表）