記者発表資料

平成２４年１２月２８日
国土交通省東北地方整備局
秋 田 河 川 国 道 事 務 所

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等の一斉点検について、点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

１．点検対象　：　アンカーボルト等で設置されている道路附属物等

２．対象トンネル　：　秋田河川国道事務所が管理する１５トンネル
（うちジェットファンを有するトンネル数：３）
（詳細は別紙を参照）

３．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。

４．点検の実施日　：　１２月１０日（月）～１２月２５日（火）

５．点検の結果　：　今回の点検において不具合は確認されませんでした。

※発表記者会：秋田県政記者会、秋田建設新報社、秋田建設工業新聞社、建設新聞社秋田支局

（お問い合わせ先）
国土交通省　東北地方整備局　秋田河川国道事務所
TEL　０１８－８２３－４１６７（事務所代表）
道路副所長　今野　敬二　（内線２０５）
道路管理第二課長　齊藤　正志　（内線４４１）

■トンネル附属物一斉点検結果（重量構造物） 一覧

路線名	トンネル名	延長(m)	ジェットファン(基)	その他　標識等（基）	点検結果	備　考
国道7号（日東道）	出戸トンネル	579	2	0	不具合なし	
日東道	芦川トンネル	638	2	0	不具合なし	
〃	二古トンネル	1,417	5	0	不具合なし	

■トンネル附属物一斉点検結果（その他附属物） 一覧

路線名	トンネル名	延長(m)	その他　主な附属物　等	点検結果	備　考
国道7号	中村トンネル	107	照明灯	不具合なし	
〃	勝平はまなすトンネル	355	照明灯	不具合なし	
国道46号	仙岩トンネル	2,544	照明灯	不具合なし	
〃	大平トンネル	470	照明灯	不具合なし	
〃	生保内トンネル	588	照明灯	不具合なし	
〃	板谷トンネル	149	照明灯	不具合なし	
〃	掘木トンネル	155	照明灯	不具合なし	
〃	桂巣トンネル	393	照明灯	不具合なし	
〃	須神トンネル	405	照明灯	不具合なし	
〃	湖山トンネル	235	照明灯	不具合なし	
国道7号（日東道）	出戸トンネル	579	照明灯	不具合なし	
〃	西目トンネル	386	照明灯	不具合なし	
〃	孔雀館トンネル	432	照明灯	不具合なし	
日東道	芦川トンネル	638	照明灯	不具合なし	
〃	二古トンネル	1,417	照明灯	不具合なし	