記者発表資料

平成２４年１２月２８日
国土交通省東北地方整備局
山形河川国道事務所

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等の一斉点検について、重量構造物（ジェットファン）の点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

１．点検対象　：　アンカーボルト等で設置されている道路附属物等のうち、重量構造物（ジェットファン）。

２．対象トンネル　：　山形河川国道事務所が管理する２４トンネルのうち、点検対象を有する５トンネル。
（詳細は別紙を参照ください）

３．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。

４．点検の結果　：　今回の点検において不具合は確認されませんでした。

※なお、トンネル内の附属物一斉点検対象のうち、照明灯、ケーブル等の附属物（重量構造物除く）については現在点検中であり、結果を取りまとめ次第公表を予定。

※点検実施の際には、車線規制・片側交互通行等の通行規制が伴いますので、現地の誘導に従い通行願います。

＜発表記者会：山形県政記者クラブ＞

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　山形河川国道事務所
ＴＥＬ　０２３－６８８－８４２１（代表）
副所長（道路担当）　高橋　敏彦（内線２０５）
道路管理第二課長　山木　紀雄（内線４４１）
防　災　課　長　　小島　　昇（内線２８１）

別　紙

■トンネル附属物一斉点検（重量構造物）　一覧

路線名	トンネル名	延長(m)	ジェットファン(基)	その他　標識等(基)	点検結果	備　考
国道13号	新主寝坂トンネル	2,944	6	0	不具合なし	
〃	舟形トンネル	1,368	4	0	不具合なし	
〃	岩部山トンネル	947	2	0	不具合なし	
国道48号	関山トンネル	890	3	0	不具合なし	
国道113号	新宇津トンネル	1,335	4	0	不具合なし	