記者発表資料

平成２４年１２月２８日
国土交通省東北地方整備局
青 森 河 川 国 道 事 務 所

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等の一斉点検について、点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

１．点検対象　：　アンカーボルト等で設置されている道路附属物等。
※管内にジェットファンを有するトンネルはありません。

２．対象トンネル　：　青森河川国道事務所が管理する６トンネル
（詳細は別紙を参照ください）

３．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。

４．点検の結果　：　今回の点検において不具合は確認されませんでした。

※発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

（お問い合わせ先）
国土交通省　東北地方整備局　青森河川国道事務所
TEL　０１７－７３４－４５２１（事務所代表）
事 業 対 策 官　齋藤（さいとう）　廣昭（ひろあき）（内線２０８）
道路管理第二課長　松野（まつの）　敏行（としゆき）（内線４４１）

■トンネル附属物一斉点検結果　一覧

路線名	トンネル名	延長(m)	重量構造物　( )内は基数		その他　主な附属物　等		備　考
				点検結果		点検結果	
国道4号	善知鳥トンネル	112	なし	ー	照明灯	不具合なし	
〃	久栗坂トンネル	585	なし	ー	照明灯	不具合なし	
国道7号	鶴ヶ花トンネル	154	なし	ー	照明灯	不具合なし	
国道45号	塩町トンネル	150	なし	ー	照明灯、導水板	不具合なし	
〃	高舘人道トンネル(上)	41	なし	ー	照明灯、導水板	不具合なし	
〃	高舘人道トンネル(下)	39	なし	ー	照明灯、導水板	不具合なし	