記者発表資料

平成２５年６月１１日
国土交通省東北地方整備局
酒田河川国道事務所

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等(既公表のジェットファン等の重量構造物以外)の一斉点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

１．点検対象　：　アンカーボルト等で設置されている道路附属物(ジェットファン等の重量構造物以外)等。

※「ジェットファン等の重量構造物」の点検結果については、昨年12月28日に点検結果を公表済み。

２．対象トンネル　：　酒田河川国道事務所が管理する１７トンネル
（詳細は別紙を参照ください）

３．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。

４．点検の結果　：　今回の点検において、１２トンネルでは不具合は確認されませんでした。

なお、５トンネルにおいて、附属物を定着する金具等の不具合が確認されましたが、速やかに補修を実施しており、安全上大きな問題はありません。

＜発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会＞

（お問い合わせ先）
国土交通省　東北地方整備局　酒田川国道事務所
TEL　０２３４－２７－３３３１（事務所代表）
副所長（道路）　今野（こんの）　悟　（内線２０５）
道路管理課長　加藤（かとう）　恒　（内線４３１）

■トンネル附属物一斉点検結果一覧 （酒田河川国道事務所）

路線名	トンネル名	延長(m)	点検時応急対応	応急対応等の状況
国道7号	五十川南トンネル歩道	51	なし	ー
国道7号	鰺ケ崎トンネル	305	なし	ー
国道7号	釜谷トンネル	183	あり	・照明灯金具不具合：対応済み ・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道7号	釜谷なみの花歩道トンネル	196	なし	ー
国道7号	新五十川トンネル	396	あり	・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道112号	田麦俣トンネル	256	なし	ー
国道112号	大網トンネル	470	なし	ー
国道112号	湯殿山トンネル	665	あり	・照明灯金具不具合：対応済み
国道112号	月山第二トンネル	1,530	なし	ー
国道112号	朝日第一トンネル(上り線)	881	あり	・照明灯具不具合：対応済み
国道112号	朝日第二トンネル(下り線)	757	あり	・照明灯具不具合：対応済み
国道112号	月山第一トンネル	2,620	なし	ー
日本海沿岸東北自動車道	天晦山トンネル	1,025	なし	ー
日本海沿岸東北自動車道	あつみトンネル	6,022	なし	ー
日本海沿岸東北自動車道	かたのりざわトンネル	1,993	なし	ー
日本海沿岸東北自動車道	小波渡トンネル	2,496	なし	ー
日本海沿岸東北自動車道	三瀬トンネル	544	なし	ー