記者発表資料

平成２５年６月１１日
国土交通省東北地方整備局
郡 山 国 道 事 務 所

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等(既公表のジェットファン等の重量構造物以外)の一斉点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

１．点検対象　：　アンカーボルト等で設置されている道路附属物(ジェットファン等の重量構造物以外)等。

※「ジェットファン等の重量構造物」の点検結果については、昨年12月28日に点検結果を公表済み。

２．対象トンネル　：　郡山国道事務所が管理する６トンネル
（詳細は別紙を参照ください）

３．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。

４．点検の結果　：　今回の点検において、５トンネルでは不具合は確認されませんでした。

なお、１トンネルにおいて、照明灯の不具合が確認されましたが、速やかに補修を実施しており、安全上大きな問題はありません。

※発表記者会：郡山記者クラブ、会津若松市記者クラブ

（お問い合わせ先）
国土交通省　東北地方整備局　郡山国道事務所
TEL　０２４－９４６－０３３３　（事務所代表）
道路（管理）副所長　横山　修司（内線２０５）
管理課長　蔦屋　紀幸（内線４３１）

■トンネル附属物一斉点検結果一覧 （郡山国道事務所）

路線名	トンネル名	延長(m)	点検時応急対応	応急対応等の状況
国道49号	熱海トンネル	1,340	なし	ー
〃	車トンネル	932	なし	ー
〃	中山トンネル	500	なし	ー
〃	上戸トンネル	93	なし	ー
〃	七折峠トンネル	1,045	あり	・照明灯具不具合：対応済み
〃	藤トンネル	298	なし	ー