記者発表資料

平成２５年６月１１日
国土交通省東北地方整備局
磐城国道事務所

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等(既公表のジェットファン等の重量構造物以外)の一斉点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

１．点検対象　：　アンカーボルト等で設置されている道路附属物(ジェットファン等の重量構造物以外)等。
※「ジェットファン等の重量構造物」の点検結果については、昨年12月28日に点検結果を公表済み。

２．対象トンネル　：　磐城国道事務所が管理する１９トンネル
（詳細は別紙を参照ください）

３．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。

４．点検の結果　：　今回の点検において、１６トンネルでは不具合は確認されませんでした。
なお、３トンネルにおいて、照明灯の不具合が確認されましたが、速やかに補修を実施しており、安全上大きな問題はありません。

※発表記者会：いわき記者会、いわき記者クラブ、いわき市広報広聴課、
南相馬市役所記者クラブ、福島建設工業新聞

（お問い合わせ先）
国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所
TEL　０２４６－２３－２２１１（事務所代表）
道路（管理）副所長　藤原　久（内線２０５）
道路管理課長　橋本　幸雄（内線４３１）

■トンネル附属物一斉点検結果一覧 （磐城国道事務所）

路線名	トンネル名	延長(m)	点検時応急対応	応急対応等の状況
国道6号	平潟隧道	60	なし	ー
〃	南富岡トンネル（上り線）	280	あり	・照明灯具不具合：対応済み
〃	南富岡トンネル（下り線）	280	なし	ー
〃	久世原トンネル(上り線)	264	なし	ー
〃	久世原トンネル(下り線)	264	なし	ー
〃	江之網隧道	108	なし	ー
〃	江之網歩道トンネル	112	なし	ー
〃	波立隧道	127	なし	ー
〃	波立歩道トンネル	135	あり	・照明灯具不具合：対応済み
〃	原見坂トンネル	136	なし	ー
〃	金ケ沢第一トンネル	210	なし	ー
〃	金ケ沢第二トンネル	119	なし	ー
〃	末続第一トンネル	143	なし	ー
〃	末続第二トンネル	279	あり	・照明灯具不具合：対応済み
〃	夕筋トンネル	114	なし	ー
国道49号	上荒川トンネル	262	なし	ー
〃	五郎内トンネル	374	なし	ー
〃	いわき水石トンネル	1,385	なし	ー
〃	いわき三和トンネル	743	なし	ー