記者発表資料

平成２５年６月１１日
国土交通省東北地方整備局
山形河川国道事務所

トンネル内道路付属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施した、トンネル内道路付属物等（既発表のトンネルジェットファン等の重量構造物以外）の一斉点検が終了しましたので、その結果をお知らせします。

１．点検対象
アンカーボルト等で設置されている道路付属物（ジェットファン等の重量構造物以外）等を対象。
※「ジェットファン等の重量構造物」の点検結果については、昨年12月28日に点検結果を公表済み。

２．対象トンネル　山形河川国道事務所が管理する２４トンネル

３．点検の方法
アンカーボルト・ナット、継ぎ手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異常の有無を確認。

４．点検結果
今回の点検において、山形河川国道事務所管内２４トンネルのうち１２トンネルで付属物を定着する金具やアンカーボルトの不具合等が確認されましたが、速やかに補修などの必要な措置を実施しており、安全上問題はありません。

※詳細については、別紙を参照ください。

＜発表記者会等：山形県政記者クラブ＞

【問い合わせ先】

国土交通省　東北地方整備局　　山形河川国道事務所
TEL:０２３-６８８-８４２１(事務所代表)
副所長（道路担当）伊藤啓一(内線２０５)
道路管理第二課長　雫石敏見(内線４４１)
防　災　課　長　　八城光寿(内線２８１)

■トンネル附属物一斉点検結果一覧 （山形河川国道事務所）

路線名	トンネル名	延長(m)	点検時応急対応	応急対応等の状況
国道48号	関山トンネル	890	あり	・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道13号	舟形トンネル	1,368	なし	―
国道112号	水沢トンネル	187	なし	―
国道112号	横岫トンネル	172	あり	・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道112号	横手トンネル	591	あり	・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道112号	砂子関トンネル	631	なし	―
国道112号	月山沢トンネル	315	なし	―
国道112号	志津トンネル	535	あり	・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道13号	新主寝坂トンネル	2,944	あり	・照明灯アンカーボルト不具合：対応済み
国道13号	猿羽根トンネル	433	なし	―
国道47号	長尾トンネル	1,013	あり	・照明灯具不具合：対応済み
国道13号	主寝坂トンネル	808	あり	・照明灯アンカーボルト不具合：対応済み ・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道13号	及位トンネル	87	なし	―
国道13号	岩部山トンネル	947	なし	―
国道113号	横根トンネル	690	あり	・照明ケーブル金具不具合：対応済み
国道113号	朝篠トンネル	647	あり	・非常用設備ケーブル不具合：対応済み
国道113号	子子見トンネル	153	なし	―
国道113号	綱取トンネル	95	なし	―
国道113号	弁当沢トンネル	375	なし	―
国道113号	栗松トンネル	288	あり	・非常用設備ケーブル不具合：対応済み
国道113号	明沢トンネル	360	あり	・非常用設備ケーブル金具不具合：対応済み
国道113号	沼沢トンネル	115	なし	―
国道113号	遅越トンネル	194	なし	―
国道113号	新宇津トンネル	1,335	あり	・照明灯具不具合：対応済み