記者発表資料

平成２５年６月１１日
国土交通省東北地方整備局
仙台河川国道事務所

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等(既公表のジェットファン等の重量構造物以外)の一斉点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

１．点検対象　：　アンカーボルト等で設置されている道路附属物(ジェットファン等の重量構造物以外)等。

※「ジェットファン等の重量構造物」の点検結果については、昨年12月28日に点検結果を公表済み。

２．対象トンネル　：　仙台河川国道事務所が管理する２１トンネル
（詳細は別紙を参照ください）

３．点検の方法　：　アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。

４．点検の結果　：　今回の点検において、２１トンネル中、１９トンネルでは不具合は確認されませんでした。

なお、2トンネルにおいて不具合が確認され、その照明灯について、速やかに補修を実施しており、安全上大きな問題はありません。

※発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

（お問い合わせ先）
国土交通省　東北地方整備局　仙台河川国道事務所
TEL　０２２－２４８－４１３１（事務所代表）
道路（管理）副所長　三ケ田（みかた）　章（あきら）（内線２０６）

■トンネル附属物一斉点検結果一覧 （仙台河川国道事務所）

路線名	トンネル名	延長(m)	点検時応急対応	応急対応等の状況
国道48号	立町トンネル（下り線）	340	なし	ー
国道48号	立町トンネル（上り線）	340	なし	ー
国道48号	川内トンネル（上り線）	568	なし	ー
国道48号	川内トンネル（下り線）	568	なし	ー
国道48号	青葉山トンネル（上り線）	2,233	なし	ー
国道48号	青葉山トンネル（下り線）	2,233	なし	ー
国道45号	田中トンネル	702	なし	ー
国道45号	松川トンネル	150	なし	ー
国道45号	安波トンネル	1,646	なし	ー
国道45号	鹿折トンネル	195	なし	ー
国道45号	唐桑トンネル	830	なし	ー
国道45号	只越トンネル	152	なし	ー
国道45号	鴇波トンネル	990	なし	ー
国道47号	鳴子トンネル	225	なし	ー
国道45号	松島トンネル	125	あり	・照明灯アンカーボルト不具合：対応済み
国道45号	須賀第1トンネル	121	なし	ー
国道45号	須賀第2トンネル	124	なし	ー
国道45号	須賀第1歩道トンネル	105	なし	ー
国道45号	須賀第2歩道トンネル	145	なし	ー
国道45号	浜田トンネル	209	あり	・照明灯アンカーボルト不具合：対応済み
国道45号	霧立トンネル	2,039	なし	ー