岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会
事務局:青森河川国道事務所
平成27年3月2日発表

油類の取り扱いに注意してください！
（油類の流出事故が連続多発しています）

岩木川流域においては今冬期、油類の流出事故が多発しており、平成26年10月からの**累計が過去5ヶ年で最大**で、過去5ヶ年平均の**約3倍**と非常に多くなっています。

今年は積雪が多く、最高積雪深が過去5ヶ年平均の**約1．5倍**にもなっていることも要因の一つと考えられるため、**ホームタンク周辺の除雪や落雪には十分な注意が必要**です。

また、主な原因としては、ホームタンクや送油配管の老朽化やバルブの緩み、ホームタンクから小分け中にその場を離れてしまった、バルブの閉め忘れ(きちんと閉まっていない)などが多くなっています。

油類が河川に流出した場合、水道水取水の停止等の重大事故に至る場合もあります。また、環境へ与える影響も大きく、魚類のへい死を発生させる恐れもあります。

これら被害を拡大させないためには、**早期発見・早期対応**が非常に**重要**となります。

油漏れが発生した場合や発見した場合は、早急に最寄りの関係機関〔各市町村役場、消防署、河川管理者(市町村、県、国)〕まで連絡をお願いします。

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会　事務局
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目２０－３８
TEL０１７－７３４－４５２１（代表）

副所長（河川）　砂子　勉　（内線２０４）
河川管理課長　　平野　勝己（内線３３１）


月別水質事故件数(岩木川水系)
(H27.2.28現在)
(件)
過去5ヶ年の平均(H21～H25年度)
H26年度
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1
0.8
0.6
0
4
1.2
4
1.2
6
1.6
2.6
10月
11月
12月
1月
2月
3月


月別水質事故件数[累計](岩木川水系)
(H27.2.28現在)
(件)
過去5ヶ年の平均(H21～H25年度)
H26年度
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1
0.8
1.4
1
5
2.6
9
3.8
15
5.4
約3倍
8.0
10月
11月
12月
1月
2月
3月


積雪深(弘前観測所)
(H27.2.28現在)
(cm)
過去5ヶ年平均(H21～H25年度)
平成26年度
160
140
120
100
80
60
40
20
0
140cm
約1.5倍
90.4cm
10/1
10/15
10/29
11/12
11/26
12/10
12/24
1/7
1/21
2/4
2/18
3/3
3/17
3/31