記者発表資料

平成30年　2月26日
子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会
秋田河川国道事務所

子吉川流域における水質事故発生について（第1報）

由利本荘市矢島町城内字築舘の一級河川子吉川において、油膜があるとの情報が入りました。
この情報を受け、子吉川水系水質汚濁対策連絡協議会では、現地での確認作業を進めております。

１．事故概要
・発見場所：由利本荘市矢島町城内（別添位置図参照）
・発見時刻：平成３０年２月２６日１３時３０分頃（一般者による通報）
・事　　象：子吉川で油膜確認
・原　　因：調査中

２．事故対応状況
・１４：３０時点情報　上流の支川荒沢川（由利本荘市矢島町七日町）から下流の子吉川（由利本荘市矢島町城内）まで油膜を確認

３．その他
・今後、現地状況を確認し、油類の拡散防止を予定。

＜ 発表記者会：秋田県政記者会 ＞

[河川に関する問い合わせ先]
国土交通省　東北地方整備局　秋田河川国道事務所
〒０１０－０９５１　秋田市山王一丁目１０－２９
秋田河川国道事務所　　TEL ０１８－８６４－２２９０
副所長（河川担当）　泉谷（いずみや）　敏広（としひろ）　（内線２０４）
建設専門官　加賀谷（かがや）　均（ひとし）　（内線４０４）

秋田県由利地域振興局
建設部　保全・環境課　　TEL ０１８４－２２－５４３８

由利本荘市　生活環境課　　TEL ０１８４－２４－６２５３

【位置図】



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。
（承認番号　平29東複、 第33号）