記者発表資料

平成３０年９月２７日
山形県警察本部
山形河川国道事務所

国道１３号上山市金瓶（かなかめ）で発生した逆走事故について
逆走再発防止対策を実施します。

H30.8.18 国道１３号 上山市金瓶において、逆走車両による死亡事故が発生しております。

この度、交通管理者（山形県警察本部、上山警察署）と道路管理者（山形河川国道事務所）において、逆走再発防止対策を検討し、上山市金瓶（ﾘﾅﾜｰﾙﾄﾞ入口十字路）において対策を実施することとなりましたので、おしらせします。

［事故の概要］

・平成３０年８月１８日（土）午後１１時２５分ころ
・国道１３号上り線を南陽市方面から山形市方面へ逆走し、片側二車線道路の右側車線を走行中、対向車両と正面衝突したもの
・逆走の始まりは特定されていないが、事故発生直近交差点であるﾘﾅﾜｰﾙﾄﾞ入口十字路からの進入の可能性があると考えられる。

［逆走再発防止対策］

対策内容

Ａ　市道からの右折車を誘導する右折導流表示
Ｂ　交差点内で反対車線への進入防止（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）
Ｃ　逆走車へ逆走中であることを知らせる看板
Ｄ　逆走の始まりと想定される出入口２箇所へ走行方向誘導標

※現地施工は、10月の第２週を予定しています。

［ 発表記者会：山形県政記者クラブ ］

【お問い合わせ先】

［事故に関して］山形県警察本部　交通規制課　TEL：023-626-0110（代表）
上山警察署　交通課　TEL：023-677-0110（代表）
［対策に関して］東北地方整備局 山形河川国道事務所　TEL 023-688-8421
副所長（道路）　石井　真吾（内線205）

R13号　上山市金瓶　逆走事故　　位　置　図



国道13号　上山市金瓶(リナワールド入口十字路)における逆走対策

【逆走地点（想定）】
事故発生地点（82.1kp付近）の起点側に位置する上山市金瓶（リナワールド 入口十字路（81.76kp））において、反対車線（上り線）に誤進入した可能性がある

【想定される逆走パターン】
交差点が大きく、交差点通過距離が長いことから、判断迷いが発生しやすいため、
① 市道から右折時に、流出先を見失い、誤って反対車線へ進入
② 市道から左折時に、本線の右折導流表示を目印に走行し、反対車線に進入

【対策メニュー（A＋B＋C＋D）】
A 右折導流表示の設置 ⇒ 市道からの右折車の走行方向を誘導する
B ラバーポールの設置 ⇒ 物理的な中央線の明示により、反対車線に入りにくくする
C 逆走中の看板設置 ⇒ 逆走車へ逆走中であることを知らせる
D 走行方向誘導標の設置 ⇒ リナワールド 出入口箇所へ、走行方向を注意喚起する



B. ラバーポールイメージ



C. 逆走中看板イメージ





D. 走行方向誘導標イメージ