国土交通省東北地方整備局
Tohoku Regional Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記　者　発　表

令和２年７月１０日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

水辺空間を安全に利用できます

～より安全な河川・ダム・砂防施設の利用のために～
夏休み前に水辺施設の安全利用点検を実施しました

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる箇所や親水施設等40施設の安全利用点検を夏休み前に関係機関と合同で実施しました。
その結果、対応が必要な3施設について、応急的な対策等を行いました。

1. 点検実施日
令和２年７月１日（水）～７月８日（水）

2. 点検者
市町村、河川愛護団体、河川管理者（国土交通省）が合同で点検しました（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、対象施設を分担調整して人員を縮小し必要な対策を講じて、点検と応急的な対策等を実施しました。）。

3. 点検結果
添付資料：点検実施箇所一覧、対策状況写真

〈利用にあたっての留意事項〉
河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意の上利用していただくようお願いいたします。

＜＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ＞＞

【問い合わせ先】
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所　TEL０２４（５４６）４３３１（代）
【河川】　河川管理課長　高橋（たかはし）　隆（たかし）　（内線３３１）
【砂防】　工務第一課長　木村（きむら）　潤爾（じゅんじ）　（内線３１１）
三春ダム管理所　TEL０２４７（６２）３１４５（代）
管理係長　小野寺（おのでら）　友樹（ゆうき）　（内線３３２）
摺上川ダム管理所　TEL０２４（５９６）１２７５（代）
専門職　大泉（おおいずみ）　浩二（こうじ）　（内線３３０）

夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 渓流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況
機関名	管内区分				
福島河川国道事務所	【河川】伏黒出張所管内	荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	異常はありませんでした。	
		荒川	地蔵原堰堤(左右岸)	異常はありませんでした。	
		荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	渡利水辺の楽校	橋脚周辺に洗掘箇所があり。堤外水路への進入防止対策の延長が必要な箇所あり。	洗掘箇所への注意喚起看板、堤外水路への進入防止対策実施。
		阿武隈川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和漕艇場	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	島山カヌーコース	異常はありませんでした。	
		広瀬川	川原ステージ	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	桑折町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
	【河川】郡山出張所管内	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		釈迦堂川	釈迦堂川新橋　水辺の楽校	異常はありませんでした。	
	【砂防】吾妻山山系 砂防出張所管内	松川	松川流路工	異常はありませんでした。	
		須川(メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	異常はありませんでした。	
		東鴉川	東鴉川第1，2砂防堰堤	転落防止柵(木製)に腐食箇所あり。危険周知看板の劣化箇所あり。	管理者へ転落防止柵の計画的な更新を要請し(7月中に補修予定)、看板は注意内容文書を貼付した。
		荒川	荒川流路工(管理用通路)	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
三春ダム管理所		さくら湖	ダムサイト展望広場	歩行者通路の雑草が繁茂し、通行困難箇所あり。	除草実施。
			ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。	
			蛇石ビオトープ	異常はありませんでした。	
			石畑水生生物観察園	異常はありませんでした。	
			石畑曝気設備	異常はありませんでした。	
			蛇石前ダム	異常はありませんでした。	
			入江曝気設備	異常はありませんでした。	
			本川前ダム	異常はありませんでした。	
			春田大橋周辺	異常はありませんでした。	
			蛇沢前ダム	異常はありませんでした。	
			牛縊前ダム	異常はありませんでした。	
			観覧席(左右岸)	異常はありませんでした。	
			貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。	
			中郷コミュニティスクール	異常はありませんでした。	
			柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。	
			滝の平野外劇場	異常はありませんでした。	
			狐田親水公園	異常はありませんでした。	
			向山森林公園	異常はありませんでした。	
			さくらの公園	異常はありませんでした。	
摺上川ダム管理所		茂庭っ湖	ダム管理所周辺(ダム堤体周辺)	異常はありませんでした。	
			広瀬公園	異常はありませんでした。	
			梨平公園	異常はありませんでした。	

◇対策状況◇

措置状況①-1

点検日：R2.7.3
指摘箇所：福島河川国道事務所
渡利水辺の楽校
（伏黒出張所管内）

状　況：

大仏橋、松齢橋橋脚周辺の洗掘箇所を確認。
松齢橋橋脚付近洗掘箇所への注意喚起看板設置。

措置前①-1



措置後①-1



措置状況①-2

点検日：R2.7.3
指摘箇所：福島河川国道事務所
渡利水辺の楽校
（伏黒出張所管内）

状況：

進入防止対策（鉄ピン＋トラロープ）の延長が望ましい。
渡利第6樋管堤外水路へ設置している進入防止対策（鉄ピン＋トラロープ）不足部分設置。

措置前①-2



措置後①-2



措置状況②-1

点検日：R2.7.6
指摘箇所：福島河川国道事務所
東鴉川第1，2砂防堰堤
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状況：

転落防止柵に腐食箇所あり。
管理者へ転落防止柵の計画的な更新を要請(7月中に補修予定)。

措置前②-1



措置後②-1

管理者による計画的な更新
（7月中に補修予定）

◇対策状況◇

措置状況②-2

点検日：R2.7.6
指摘箇所：福島河川国道事務所
東鴉川第1，2砂防堰堤
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状況：　危険周知看板の劣化箇所あり。
看板は注意内容文書を貼付。

措置後②-2



措置状況③

点検日：R2.7.1
指摘箇所：福島河川国道事務所
ダムサイト
（三春ダム管理所）

状　況：　歩行者通路の雑草が繁茂し、通行困難。
除草実施。

措置前③



措置後③

