記者発表資料

令和４年　９月　５日
東北地方整備局港湾空港部

「秋田港外港地区防波堤（南）（改良）築造工事」において作業員の行方不明事故発生
（第１報）

東北地方整備局が発注した秋田港外港地区防波堤（南）（改良）築造工事（令和4年4月20日契約）において、令和4年9月5日（月）8時13分頃、小型の作業船が転覆し作業員1名（男性30代）が行方不明となる事故が発生しました。

１．工 事 名　　秋田港外港地区防波堤（南）（改良）築造工事

２．受 注 者　　(株)沢木組（秋田県男鹿市）

３．工　　期　　令和４年４月２０日～令和４年１１月２５日

４．工事内容　　基礎捨石　27m、上部コンクリート　26m
被覆ブロック据付　港湾築堤マット製作・据付：33個
ラクナⅣ4t型：618個
消波ブロック据付　シーロック10t型：45個
テトラポッド64t型：135個

５．発生場所
秋田市　秋田港港内（旧南防波堤付近）※別添図参照

６．事故発生原因
発生原因については、当局から受注者に確認中です。

７．対応状況
当該工事については、作業を一時中止しました。
捜索に伴い、秋田海上保安部が秋田港内に航泊禁止区域を設定中です。

〈発表記者会〉
宮城県政記者会、秋田県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

【問合せ先】国土交通省 東北地方整備局 港湾空港部　工事安全推進室長　佐藤（サトウ）
TEL:022-716-0008(直通)

別添図


コンテナターミナル
航泊禁止区域
秋田港
転覆事故発生場所
フェリーターミナル
港湾区域
秋田船川港
上飯島駅
秋田北ＩＣ
土崎駅
秋田港駅
奥外旭川駅
国土地理院(GSI) | 海上保安庁 (JCG)
2km
1mm
39° 47' 26.547"N 140° 06' 37.622"E