記者発表資料

令和　5年　4月24日
国　土　交　通　省
新　庄　河　川　事　務　所

水辺の安全利用点検を実施しました

～ゴールデンウィーク前に１１施設の点検、５箇所を改善～

最上川中流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に１１施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった５箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。また、新型コロナウイルス感染拡大の防止に、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇実施期間　**令和５年４月１７日（月）～４月２０日（木）**

〇点検者　**各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者、主な利用団体等及び河川管理者が合同で点検しました。**

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、点検は人との距離を確保しながら、マスクの着用、手洗い等の感染防止対策を徹底し、必要最小限の人員で実施しました。

＜利用にあたっての留意事項＞

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先

国土交通省

国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL 0233-22-0275

技術副所長　畑井（はたい）　言介（げんすけ）　（内線２０４）

管理課長　古谷（ふるや）　和弘（かずひろ）　（内線３３１）

【河川・全１１施設の点検のうち、問題があった5箇所の対応】

河川名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果 破損・損傷等不具合状況	応急的措置実施内容 措置内容	今後の対応 対応方針
最上川	大石田町	親水公園	排水樋管に関する施設	大石田第二排水樋管 立入禁止ロープの損傷	立入禁止ロープ再設置	措置済
最上川	大石田町	親水公園	排水樋管に関する施設	大石田第三排水樋管 立入禁止ロープの損傷	立入禁止ロープ再設置	措置済
最上川	新庄市	本合海水辺プラザ	高水敷 階段護岸	転落防止柵チェーンの破損	転落防止柵チェーンの補修	補修済
真室川・ 金山川	真室川町	水辺の楽校	高水敷 階段護岸	注意喚起看板(階段破損)の倒れ	木杭を打ち直し、注意喚起看板を交換	措置済
金山川	真室川町	水辺の楽校	高水敷 階段護岸	花壇木材腐食による ボルト金具露出	花壇補修及びボルト カバー等による保護	補修済

■点検で問題のあった箇所の措置状況

〇大石田親水公園　大石田第二排水樋管立入禁止ロープ損傷によりロープの再設置を実施



（措置前）



（措置後）

〇大石田親水公園　大石田第三排水樋管立入禁止ロープ損傷によりロープの再設置を実施



（措置前）



（措置後）

〇本合海水辺プラザ　転落防止柵チェーン破損の補修を実施



（補修前）



（補修後）

〇水辺の楽校　木杭を打ち直し、注意喚起看板(階段破損)を交換



（措置前）



（措置後）

〇水辺の楽校　花壇木材破損による花壇及びボルト金具露出の補修を実施



（補修前）



（補修後）