国土交通省東北地方整備局
Tohoku Regional Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記　者　発　表

令和５年７月２１日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

水辺空間を安全にご利用いただけます

～より安全な河川・ダム・砂防施設の利用のために～
夏休み前に水辺施設の安全利用点検を実施しました

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる箇所や親水施設等の安全利用点検を夏休み前に関係機関と合同で実施しました。
その結果、対応が必要な施設について、応急的な対策等を行いました。

1. 点検実施日
　令和５年６月２９日（木）～７月１９日（水）

2. 点検者
　市町村、河川愛護団体、河川管理者（国土交通省）が合同で点検しました。

3. 点検結果
　添付資料：点検実施箇所一覧、対策状況写真

〈利用にあたっての留意事項〉
　河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意の上利用していただくようお願いいたします。

＜＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ＞＞

【問い合わせ先】
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所　TEL ０２４（５３９）６１２９
【河川】　河川管理課長　長岐（ながき）　岳彦（たけひこ）（内線３３１）
【砂防】　建設専門官　毛利（もうり）　陽司（ようじ）（内線４０８）
三春ダム管理所　TEL ０２４７（６２）３１４５（代）
管理係長　斎藤（さいとう）　昌教（まさあき）（内線３３２）
摺上川ダム管理所　TEL ０２４（５９６）１２７５（代）
専門職　岩本（いわもと）　幸夫（ゆきお）（内線３３０）

夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 渓流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況	
機関名	管内区分					
福島河川国道事務所	【河川】 郡山出張所管内	阿武隈川	①日出山水辺の楽校	異常はありませんでした。		
		釈迦堂川	②釈迦堂川新橋　水辺の楽校	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	③乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
	【河川】 伏黒出張所管内	阿武隈川	④鳥山カヌーコース	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	⑤東和漕艇場	・観覧用ベンチの固定ビスが飛び出しており、座った際に怪我等のおそれがあった。	・占用許可受者において飛び出していたビスを除去した。	①－１
		阿武隈川	⑥東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
		広瀬川	⑦川原ステージ	・ステージ部および階段部において、流木等漂着物や土砂堆積により足下が不安定な箇所があった。 ・通路部において、漂着物や土砂が堆積していた。	・河川管理者において、塵芥処理し危険箇所を除去した。 ・河川管理者が漂着物や土砂を撤去したが、足下が不安定な箇所があることから進入禁止とした。	①－２
		阿武隈川	⑧桑折ピーチリバーク157	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	⑨県庁裏隈畔（御倉町地区公園）	・石造りベンチ端部においてはらみ出し箇所あり。 ・階段部における土砂堆積により足下が不安定な箇所があった。	・河川管理者において、ベンチ端部補修した。 ・河川管理者において、堆積土砂を除去して足下の安全を確保した。	①－３
		荒川	⑩地蔵原堰堤(左岸)	異常はありませんでした。		
		荒川	⑪地蔵原堰堤(右岸)	異常はありませんでした。		
		荒川	⑫水林自然林自由広場	・キャンプ場広場において、深さ20cm程度の穴があり転倒等のおそれのある箇所があった。	・占用許可受者において、採石を敷均した。	①－４
		荒川	⑬荒川桜づつみ公園前高水敷	・車両通行箇所付近において、枝折れや枯死木があり、落下等のおそれがあった。	・河川管理者において、該当樹木を伐採した。	①－５
	【砂防】 吾妻山山系砂防出張所	松川	⑭松川流路工	異常はありませんでした。		
		須川（メアライ沢）	⑮高湯第一砂防堰堤	立入防護柵の鍵が腐食したままになっている。	立入禁止のバウチをはって応急措置をおこなった。	②－１
		荒川	⑯荒川遊砂地	異常はありませんでした。		
		東鴉川、荒川	⑰東鴉川第1，2砂防堰堤 荒川流路工（管理用通路）	ポストとチェーンが一部損傷している。	立入禁止のバウチをはって応急措置をおこなった。	②－２
摺上川ダム管理所		茂庭っ湖	⑱ダム管理所周辺	異常はありませんでした。		
			⑲広瀬公園	異常はありませんでした。		
			⑳梨平公園	異常はありませんでした。		
三春ダム管理所		さくら湖	㉑石畑水生生物観察園	異常はありませんでした。		
			㉒ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。		
			㉓ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。		
			㉔蛇石ビオトープ	異常はありませんでした。		
			㉕観覧席(左右岸)	異常はありませんでした。		
			㉖蛇沢前ダム	異常はありませんでした。		
			㉗牛縊前ダム	異常はありませんでした。		
			㉘春田大橋周辺	異常はありませんでした。		
			㉙中郷コミュニティスクール	異常はありませんでした。		
			㉚貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。		
			㉛滝の平野外劇場	異常はありませんでした。		
			㉜柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。		
			㉝石畑曝気設備	異常はありませんでした。		
			㉞本川前ダム	異常はありませんでした。		
			㉟蛇石前ダム	異常はありませんでした。		
			㊱入江曝気設備	異常はありませんでした。		
			㊲向山森林公園	異常はありませんでした。		
			㊳さくらの公園	異常はありませんでした。		
			㊴狐田親水公園	異常はありませんでした。		

◇対策状況◇


措置状況①-1

点検日：R5.6.29
指摘箇所：福島河川国道事務所
東和漕艇場
（伏黒出張所管内）

状　況：
観覧用ベンチの固定ビスが飛び出しており、
座った際に怪我等のおそれがあった。

応急処置・補修等後
占用許可受者において
飛び出していたビスを除去した。





◇対策状況◇

措置状況①-2

点検日：R5.6.29
指摘箇所：福島河川国道事務所
川原ステージ
（伏黒出張所管内）

状　況：
ステージ部および階段部において、
流木等漂着物や土砂堆積により
足下が不安定な箇所があった。



応急処置・補修等後
河川管理者において、
塵芥処理し危険箇所を除去した。



状　況：
漂着物や土砂が堆積していた。



応急処置・補修等後
河川管理者が漂着物や土砂を撤去
したが、足下が不安定な箇所が
あることから進入禁止とした。



◇対策状況◇

措置状況①-3

点検日：R5.6.29
指摘箇所：福島河川国道事務所
県庁裏隈畔（御倉町地区公園）
（伏黒出張所管内）

状　況：
石造りベンチ端部において
はらみ出し箇所あり。



応急処置・補修等後
河川管理者において、
ベンチ端部を補修した。



状　況：
階段部における土砂堆積により、
足下が不安定な箇所があった。



応急処置・補修等後
河川管理者において、堆積土砂を
除去して足下の安全を確保した。



◇対策状況◇

措置状況①-4

点検日：R5.6.30
指摘箇所：福島河川国道事務所
水林自然林自由広場
（伏黒出張所管内）

状　況：
キャンプ場広場において、
深さ20cm程度の穴があり、転倒
するおそれがある箇所があった。



応急処置・補修等後
占用許可受者において、
採石を敷均しした。





◇対策状況◇

措置状況①-5

点検日：R5.6.30
指摘箇所：福島河川国道事務所
荒川桜づつみ公園前高水敷
（伏黒出張所管内）

状　況：
車両通行箇所において、
枝折れや枯死木があり、
落下等のおそれがあった。

応急処置・補修等後
河川管理者において、
該当樹木を伐採した。





◇対策状況◇

措置状況②-1

点検日：R5.7.3
指摘箇所：福島河川国道事務所

高湯第一砂防堰堤
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状　況：
立入防護柵の鍵が
腐食したままになっている。



応急処置・補修等後
立入禁止のパウチをはって
応急措置をおこなった。



◇対策状況◇

措置状況②-2

点検日：R5.7.3
指摘箇所：福島河川国道事務所

荒川流路工
（吾妻山山系砂防出張所管内）

状　況：
ポストとチェーンが一部損傷している。

応急処置・補修等後
立入禁止のパウチをはって
応急措置をおこなった。



