記者発表資料

令和　６年　４月　２５日
国　　土　　交　　通　　省
新　庄　河　川　事　務　所

水辺の安全利用点検を実施しました

～ゴールデンウィーク前に１６施設の点検、３箇所を改善～

最上川中流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に１６施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった３箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

また、ライフジャケット等を着用するなど、水難事故防止対策に努めて下さい。

〇実施期間　　**令和６年４月１８日（木）～４月２４日（水）**

〇点検者　　**各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者、主な利用団体等及び河川管理者が合同で点検しました。**

＜利用にあたっての留意事項＞

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。
利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先	
国土交通省	国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL 0233-22-0275 技術副所長　（河川施設）　畑井（はたい）　言介（げんすけ）　（内線２０４） 技術副所長　（砂防施設）　有路（ありじ）　央（ひさし）　（内線２０５） 管理課長　（河川施設）　古谷（ふるや）　和弘（かずひろ）　（内線３３１） 工務第二課長（砂防施設）　三浦（みうら）　英晃（ひであき）　（内線３２１）

【河川・砂防　全16施設の点検のうち、問題があった3箇所の対応】

河川名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針
最上川	大石田町	横山特殊堤	天端	堤防沿いに伸びた枝が歩行の支障となっている	枝を伐採	措置済
真室川	真室川町	水辺の楽校	左岸 表法面 木製階段	木製階段の一部が腐食	蛍光テープを取付け 注意喚起対策を実施	措置済
金山川	真室川町	水辺の楽校	右岸 高水敷 石段	木製花壇の腐食に伴う固定ボルトの突出	突出したボルトを切断して高さ調整し、緩衝材で養生	補修済

■点検で問題のあった箇所の措置状況

○横山特殊堤　堤防沿いに伸びた枝を伐採




（措置前）



（措置後）

○水辺の楽校　木製階段の腐食部分に、蛍光テープを付け注意喚起対策を実施




（措置前）



（措置後）

○水辺の楽校　木製花壇の丸太を固定しているボルト突出部を切断して高さ調整し、緩衝材で養生



（補修前）



（補修後）

■河川・砂防施設　点検状況



鮭川出張所管内
水辺の楽校での点検状況



大石田出張所管内
大石田特殊堤での点検状況



大石田出張所管内
横山特殊堤での点検状況



最上南部流域治水出張所管内
船着き場（渡船資料館前）の点検状況



立谷沢川砂防出張所管内
六渕砂防堰堤（南部山村広場）での点検状況



赤川砂防出張所管内
戸沢川砂防堰堤（ﾜｲﾝﾊﾟｰｸ戸沢）での点検状況