
現地司令部(丸森町)①



現地司令部と関係機関との調整状況 (宮城県丸森町役場内)



国総研との打合わせ状況 (宮城県丸森町役場)



KU-SATを利用した現地映像確認 (宮城県丸森町役場内)



TEC全体打合わせ状況 (宮城県丸森町役場)

現地司令部(丸森町)②



TEC全体打合わせ状況 (宮城県丸森町役場)



丸森町長との挨拶状況 (宮城県丸森町役場)

被災状況調查班(岩手・河川班)【活動場所:宮城県角田市】①



被災状況調査状況 宮城県角田市 小原田川 被災状況(河岸洗掘)



被災状況調査状況 宮城県角田市 小原田川 被災状況(河岸洗掘)



被災状況調査状況 宮城県角田市 小原田川 被災状況(河岸洗掘)



被災状況調査状況 宮城県角田市 小原田川 被災状況(路肩崩落)

被災状況調查班(岩手・河川班)【活動場所:宮城県角田市】②



被災状況調査状況 宮城県角田市 山田沢川 被災状況(河岸洗掘)



被災状況調査状況 宮城県角田市 山田沢川 被災状況(レーザー計測器による計測)



被災状況調査状況 宮城県角田市 山田沢川 被災状況(護岸背面流出)



被災状況調査状況 宮城県角田市 山田沢川 被災状況(住民から情報収集)

被災状況調查班(東技・道路1班)【活動場所:福島県相馬市】



被災状況調査状況 (福島県相馬市中井塚 R115号)



被災状況調査状況 (福島県相馬市山上字落合 R115号)



被災状況調査状況 (福島県相馬市中井塚 R115)



被災状況調査状況 (福島県相馬市中井塚 R115号)

被災状況調查班(能代•河川1班)【活動場所:福島県白河市】



関係者との打合せ (福島県白河市表郷庁舎)



被災状況調査状況 GPSを用いた座標確認 (福島県白河市 坂下川)



現地住民からの聞き込み (福島県白河市 坂下川)



被災状況調査状況 レーザ測定機を使用した比高差確認 (福島県白河市 舎利石トンネル(市道))

被災状況調查班(秋田•河川1班)【活動場所:福島県矢吹町】



氾濫による堆積物調査を実施 土地改良区地区会長から堆積範囲を聞き込み



町道の土砂堆積状況を調査



堆積土砂は厚さ10センチ程度。広範囲に堆積



農地、水路の堆積状況 (厚さ10~20センチで広範囲に堆積)

被災状況調查班(酒田•道路班)【活動場所:福島県三春町】



調査報告書作成福島県田村郡三春町



調査報告書作成 福島県田村郡三春町