

【河川災害情報】山形河川国道事務所
山形県長井市五十川地内から白鷹町浅立地内での
堤防損傷について（終報）

山形県長井市五十川^{いかがわ}から西置賜郡白鷹町^{あさだち}浅立地内の最上川右岸堤防天端（176.1 k p 付近）において、一般の方からの通報により下記の堤防損傷が発見されました。

被災原因については、昨日6月2日(木)20時頃に発生した落雷によるものと判断されます。

1. 通報日時 平成23年6月3日（金） 8時頃
2. 発生場所 山形県長井市五十川から西置賜郡白鷹町浅立地内
最上川右岸 176.1 k p 付近 堤防天端
3. 原因調査
西置賜行政組合消防本部の調査により、原因がガスによるものではないことを13時15分に確認しました。
また、現地調査した結果、堤防天端の舗装アスファルトが溶けた形跡が確認されたこと、昨夜現場付近に落雷があった情報が地域住民から得られたこと、さらには、東北電力からも落雷の発生を確認できたことなどから総合的に判断し、原因は、昨日6月2日(木)20時頃に発生した落雷によるものと判断されます。
4. 損傷状況
 - ① 河川が流れる方向と並行に延長約50m区間で、堤防天端の舗装版が幅約60cm、最大で深さ8cm程度破損している。
 - ② ①の区間のうち、約1.4mの区間では、幅2.6m程度破損している。
 - ③ ①の区間の堤防天端に埋設されている光ケーブルの被覆部が溶け出している。
 - ④ ③のほかにも現地調査した結果、光ケーブルが1箇所断線していたことが確認された。
5. 損傷の詳細調査結果
13時15分から堤防の除草などを実施し、堤体のひび割れ等の有無及び損傷状況について調査した結果、堤防や樋管などの河川管理施設には、異常ありませんでした。
6. 応急復旧
4. ①及び②の損傷箇所については、本日17時58分に応急復旧が完了しました。

※第2報より変更があった箇所に_____を引いてあります。

《 発表記者会：山形県政記者クラブ 》

■お問い合わせ先
東北地方整備局 山形河川国道事務所
990-9580 山形市成沢西4丁目3番55号
河川管理課長 山内 錦悦（内線331）
Tel023-688-8421（代表）