

**【防災情報】（記者発表）酒田河川国道事務所
河川防災情報（第7報・終報）**

酒田河川国道事務所では、梅雨前線による降雨により、河川災害対策支部「注意体制」をとっていましたが、管内水位観測所において、水位が水防団待機水位を下回ったため、**7月9日（火）9時30分河川災害対策支部「注意体制」を解除しました。**

1. 酒田河川国道事務所の体制

7月8日 13時20分 河川災害対策支部「注意体制」
7月8日 17時00分 河川災害対策支部「警戒体制」
7月8日 21時20分 河川災害対策支部「注意体制」
7月9日 9時30分 河川災害対策支部「注意体制」解除

2. 水位情報「9時00分現在」

最上川下流・赤川 水位状況

河川名	観測所名	現在の水位	状況	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位
				(レベル1)	(警戒水位) (レベル2)	(レベル3)	(危険水位) (レベル4)
最上川下流	高屋	2.23m	下降中↓	3.30m	5.50m	—	—
	臼ヶ沢	11.49m	下降中↓	13.00m	14.00m	16.10m	16.40m
	砂越	4.50m	下降中↓	4.80m	6.50m	—	—
	石名坂	1.05m	下降中↓	2.30m	3.70m	4.50m	5.890m
	両羽橋	1.83m	下降中↓	2.50m	3.50m	—	—
	下瀬	1.23m	下降中↓	1.40m	2.20m	2.80m	3.00m
	広田	1.26m	下降中↓	2.00m	2.70m	4.30m	4.71m
赤川	熊出	1.66m	下降中↓	2.10m	3.00m	4.20m	5.00m
	羽黒橋	0.82m	下降中↓	2.00m	3.00m	4.00m	4.70m
	浜中	0.55m	下降中↓	2.00m	3.00m	3.50m	3.80m

3. 河川管理施設の状況

河川施設の巡視点検結果、施設の異常はありません。

4. 排水ポンプ車の出動状況

東田川郡三川町押切地内の内水排除作業は、7月8日18時15分から20時00分で作業が終了しています。

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所
〒998-0011 酒田市上安町1-2-1
TEL 0234-27-3331 (代表)
副 所 長 阿部 富雄
調査第一課長 天野 厚毅