



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

緊急情報／防災情報

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
平成29年3月29日13時45分発表

## 福島市岡島付近の胡桃川くるみがわで確認された油流出事故について (第1報)

本日3月29日、福島市岡島付近の胡桃川(準用河川:福島市管理)での油流出の情報が福島河川国道事務所に入りました。

この情報を受けて、福島河川国道事務所伏黒出張所が胡桃川にオイルフェンスを設置しました。

なお詳しい状況を現在、確認中です。

### 1. 概要

- ・ 確認場所：福島市岡島付近 胡桃川（阿武隈川本川合流点まで約3km）
- ・ 確認日時：7時30分頃（一般者が発見）
- ・ 事象：胡桃川での油の流出
- ・ 原因：農業施設からの流出

### 2. 対応状況

7:30 一般者が胡桃川での油流出を確認、消防へ通報。

8:45 消防が原因箇所を特定。農業施設の暖房用燃料であるA重油の流出。流出量は不明、なお確認中。

9:30 福島河川国道事務所の伏黒出張所が阿武隈川本川合流点付近の胡桃川にオイルフェンスを設置（完了）。

11:10 福島河川国道事務所が、阿武隈川本川の胡桃川合流点から伊達崎橋だんざきばしで、河川巡視を実施した。  
河川巡視の結果、油膜・油臭等の異状は確認されなかった。

※現時点で、関係機関で情報共有済みであり、宮城県側を含めて取水停止等の情報は入っていません。

### 3. 今後の対応

現在、詳細を確認中。

引き続き、河川巡視、油の回収を実施します。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ>>

【問い合わせ先】 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所  
TEL 024-546-4331(代表)

副所長(河川) 佐藤 勝美 (内204)

河川管理課長 平 館 淳一 (内331)

# 位置図

発生場所: 福島県福島市岡島字下屋敷 地内

確認場所(胡桃川)から阿武隈川合流点まで 約3km

