



お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒030-0822 青森市中央三丁目20-38  
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577  
平成22年 9月15日(水) 第140号

[ご意見はこちらまで](#)

## 油流出事故に備えてオイルフェンス設置訓練を実施

岩木川・馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会では、突発的な事故などにより、油類が河川に流出した場合に備え、オイルフェンス設置訓練を毎年この時期に実施しています。

今年度は9月7日(火)に馬淵川水系八戸市長苗代地先(馬淵川左岸)で、9月8日(水)に五所川原市金木町地先(岩木川右岸)で、国・県・市町村・消防関係等、延べ約150名の参加により訓練を実施しました。

この訓練は、油類の拡散被害を最小限に食い止めるためのオイルフェンスを、迅速かつ的確に設置できるように行っているもので、参加者は、皆、真剣に取り組んでいました。



↑岩木川(9月8日実施)

オイルフェンス設置状況です。自己吸着形(白色)のオイルフェンスとB形(黄色)のオイルフェンスを設置し、油膜の流下を阻止します。



↑馬淵川(9月7日実施)

水路に油が流出したという想定です。馬淵川本流への流出を防ぐため、排水樋管と馬淵川の合流点にオイルフェンスを設置しました。



←  
訓練ではオイルフェンス設置の他に小水路における油回収方法、油及び中和剤吸着実演等も実施しました。(写真は小水路における油回収方法)

### 今年の水質事故状況 (平成22年1月から8月まで)

・岩木川水系	
通報件数	13件
うち油流出事故	11件
・馬淵川水系	
通報件数	11件
うち油流出事故	11件

これから冬にかけ、暖房等で油類を使用する機会が多くなります。事故を起こさないためにも、ご家庭のホームタンクの点検等を忘れずに！