



# 青森河川国道ニュース



ご意見は  
こちらまで

お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒030-0822 青森市中央三丁目20-38  
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577



## R101津軽自動車道 R45八戸・久慈自動車道



# 安全運転で！！

ワイヤーロープへの接触事故が発生した場合は  
道路が通行止めとなります

青森河川国道事務所が管理する高規格道路の「R101津軽自動車道」「R45八戸・久慈自動車道」では、通行車両の対向車線への車線逸脱事故防止を目的に、中央分離帯をワイヤーロープ式防護柵に変更しています。

ワイヤーロープ式防護柵設置後は、対向車線への飛び出し、正面衝突の重大事故はありませんが、防護柵への接触事故が頻発しています。（津軽自動車道の浪岡出入口から五所川原北IC間では8月から11月までの4ヶ月で18件の接触事故が発生）

**これからの時期はスリップ事故の危険も高まりますので、より一層の安全運転をお願いいたします。**



### ▲ワイヤーロープ式防護柵設置状況▲

事故の傾向としては、「緩やかなカーブ区間」での接触事故が多くなっています。  
また、事故原因としては、「脇見運転」、「前方不注視」による事故が大半を占めています。