

## 今月の話題

- ・ オイルフェンス設置訓練を行いました。
- ・ 油流出事故にご注意ください!!

### オイルフェンス設置訓練を行いました。

河川に油類が流出する事故に備えて、9月29日(木)馬淵川河川防災ステーションにおいて、国土交通省、青森県、馬淵川流域市町村、消防署などの水質事故対応の関係機関が参加して、オイルフェンス設置訓練を行いました。

事故発生時の被害拡大を防止し、迅速かつ的確に作業を遂行するために、油類の回収方法や注意点などを確認しました。

### オイルフェンス設置訓練の様子



▲側溝での土のう積工法▲



▲オイルフェンスの連結▲



▲オイルフェンスの展張▲

# 油流出事故にご注意ください!!



これからの時期、気温が低くなるにつれ暖房器具の使用が増えてきます。ご家庭や事業所等のタンクから油が漏れた場合、河川への流出事故が危惧されます。油が流出すると河川が汚れるだけでなく、生態系への影響や油類の回収に必要なマットやフェンス等の費用を事故原因者が負担することとなります。

ホームタンクから給油する時は、油が漏れないように十分ご注意ください。

油流出をを起こしてしまった、または発見した場合はすぐに各市町村役場、最寄りの消防署、または国や県の機関にご連絡ください。

馬淵川10km(河口～櫛引橋)区間については八戸出張所が管理しています。

青森河川国道事務所 八戸出張所

TEL → 0178-28-2626

**冬期間は油の流出事故が多発しています。**

その多くはちよつとした注意で防げるものです。

油流出事故の原因者が費用負担

事故を起こしてしまつた場合、周辺環境に多大な影響を及ぼすだけでなく、油の回収・オイルフェンスの設置等の費用を原因者が負担することとなります。

## 油流出注意!!

**私たちの暮らしや生態系に悪影響**

私たちが普段使用している水道水の一部は川の水を使用しています。ホームタンクからの油流出、古い油の不法投棄により、川が汚染されると川からの取水を停止したり、また川に住んでいる生き物が死んでしまつたりすることもあります。

**早期発見・対応が汚染の拡大を防止します!!**

**油流出を起こしたら・発見したら**

**すぐに 各市町村役場、最寄りの消防署、または国や県の機関にご連絡ください**

岩木川・馬淵川水系水質汚濁対策連絡協議会

事務局：国土交通省 青森河川国道事務所 河川管理課 017-734-4590

構成機関：国土交通省、経済産業省、青森県、岩手県、岩木川・馬淵川水系沿川市町村、消防事務組合、消防本部長

## ご家庭のホームタンクは大丈夫?

油流出事故を防ぐための心掛け

- 1 **その場を離れない**  
ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れないようにしましょう。
- 2 **配管の場所に目印を**  
除雪による配管の破損を防ぐために目印を立てておきましょう。また万一に備え防油堤を設置しておくで安心です。
- 3 **落雪に注意して**  
屋根からの落雪による配管の破損、脱落やホームタンクの転倒に注意しましょう。
- 4 **定期点検を怠らない**  
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

## ホームタンクチェック表

※以下のチェック項目について点検してください。

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| なし | <input type="checkbox"/> | ①灯油タンクのピンホール(小さな穴)などによりにじみや漏れはないか      |
| あり | <input type="checkbox"/> | ②タンク下部(水抜)のストレーナにひび割れなどが発生し、にじみや漏れはないか |
|    | <input type="checkbox"/> | ③ストレーナと配管(銅管等)の接続部ににじみや漏れはないか          |
|    | <input type="checkbox"/> | ④タンク直下の配管らせん部分ににじみや漏れはないか              |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑤タンクから分岐している場合は、その接続部ににじみや漏れはないか       |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑥配管の地中埋設個所で油臭がしないか                     |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑦家屋内又は床下で油臭がしないか                       |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑧排水設備(トイレ・台所・風呂場・洗濯排水口など)から油臭がしないか     |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑨ボイラー・ストーブなどのゴム配管に亀裂や接続部ににじみや漏れはないか    |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑩融雪機内に油が漏れた形跡はないか、又はにじみや漏れがないか         |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑪灯油の使用量以上に燃料ゲージの減りが早くないか               |
|    | <input type="checkbox"/> | ⑫過去の給油歴を調べて、急に給油量が増えたりしたことがないか         |
- ※一つでも該当があれば、油漏れの可能性があります。

〒039-1103 青森県八戸市長苗代二丁目5番8号  
<http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/syutu/hachikawa/>  
 TEL:0178-28-2626  
 E-mail: thr-aomori01@mlit.go.jp  
 発行者: 国土交通省 青森河川国道事務所 八戸出張所

事務所SNSはこちら→



青森河川国道事務所Twitter

青森河川国道事務所HP

八戸出張所HP