

## 無料高速道路の中央分離帯ワイヤロープ接触事故に注意 ～E45 八戸・久慈自動車道・E64 津軽自動車道～

昨年度、管内の無料高速道路の中央分離帯にワイヤロープ式防護柵を設置しました。車両の車線逸脱による重大事故は減少しましたが、交通量増加に伴い、中央分離帯（ワイヤロープ）への車両接触事故は増加傾向にあります。

接触事故が生じた場合、事故処理に伴い道路の通行止めを行うため、経済活動の多大な損失となります。


夏休みシーズンの交通量の増加により、更に事故の危険が高まりますので、安全運転をお願いします。

### 交通量と事故の関係

OR2年6月の八戸・久慈自動車道(八戸南道路、八戸南環状道路)の交通量 4月から25%増

OR2年6月の津軽自動車道(浪岡五所川原道路・五所川原西バイパス)の交通量 4月から30%増

○ワイヤロープへの接触事故は、4月から6月末まで8件発生し、交通量の回帰により事故も増加している。




### ワイヤロープ接触事故の発生状況

津軽自動車道でR1年7月～R2年7月に発生した事故の発生状況及び要因は以下のとおりです。


事故の傾向としては、「緩やかなカーブ区間」での接触事故が多くなっています。

また、事故原因としては「脇見運転」「前方不注意」による事故が全体の約6割を占めています。

#### 道路線形別の事故発生状況



#### 事故要因





▲ワイヤロープ式防護柵設置状況



▲事故の状況



▲事故後の復旧作業の状況



▲通行止めによる渋滞状況

【発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社】

【お問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局	青森河川国道事務所
道路管理第一課長	大館秀明 (TEL 0177-734-4573 内線 431)
弘前国道維持出張所長	野呂 琢 (TEL 0172-28-1315)
八戸国道出張所長	鈴木成伸 (TEL 0178-28-1613)