

問題箇所事例-1

| | |
|------|-----------|
| 河川名 | 最上川 |
| 事務所名 | 山形河川国道事務所 |

場所 山形県白鷹町大字蔦蒲地先
最上川 左岸 167.286k付近 ウッドデッキ歩道(白鷹地区フットパス)

実施状況 (山形県河川砂防課、白鷹町建設水道課、
最上川フットパス利用推進協議会と合同での点検)



ウッドデッキ歩道の状況



ウッドデッキ歩道上流端部及び
蔦沢川飛び石付近土砂堆積



ウッドデッキ踏み板の外れ(1)



蔦沢川渡河施設付近盛土部流
(6月29日の出水の為、流失)

措置状況



白鷹地区フットパス
上流側の通行止め状況



白鷹地区フットパス
下流側の通行止め状況

問題箇所事例-2

| | |
|------|--------------|
| 河川名 | 寒河江ダム |
| 事務所名 | 最上川ダム統合管理事務所 |

場所 山形県西川町砂子関 地先
月山大橋公園

実施状況 (占有者(西川町)と合同での点検)



措置状況

※木製ベンチ破損 ⇒ 夏休み前に対応



問題箇所事例-3

| | |
|------|-----------|
| 河川名 | 長井ダム |
| 事務所名 | 長井ダム工事事務所 |

場所 左岸展望広場
黒獅子トンネル坑口付近

実施状況 (長井市と合同での点検)

左岸展望広場の転落防止柵(木柵)のぐらつき有り。



転落防止柵(木柵)
のぐらつき有り



措置状況



転落防止柵(木柵)
基礎の固定

