

表一 1 点検結果

(平成20年7月17日現在)

【河川】

| 河川 | 点検箇所 | 点検結果 | 点検実施日 |
|------|--------------------------|--|-------|
| 中津川 | 山岸地区 中津川橋右岸 | 既設低水護岸の土砂流出及び注意喚起看板の色あせがあったので、注意喚起看板の取替及び増設を実施した。 | 7月9日 |
| 中津川 | 内丸地区 中の橋右岸 | 木柵護岸裏に土砂流出があったので、注意喚起看板を増設した。 | 7月9日 |
| 北上川 | 向中野地区 都南大橋左岸 | 階段が朽ちているので、ロープによる立入禁止措置及び注意喚起看板を設置した。 | 7月9日 |
| 北上川 | 石鳥谷大正橋 地区右岸 | 化粧木版に腐れあったので、注意喚起看板を増設した。 | 7月9日 |
| 北上川 | 北上地区 水辺プラザ | 立入禁止ロープが切れていたため、補修を実施する。立入禁止の杭が傾いていたので、補修を実施する。木が枯れて倒木の危険があるので、バリケードの設置を行う。(7月18日予定) | 7月9日 |
| 北上川 | 北上市 川岸地区 珊瑚橋下流 | 木製階段の腐食が進んでいたため、注意喚起の目印を設置した。手摺りの支柱が抜けるので、注意喚起の目印を設置した。 | 7月9日 |
| 猿ヶ石川 | 町井地区 水辺プラザ | 歩道舗装が破損していたため、バリケード及び注意喚起の目印を設置する。立入禁止ロープが切れていたため、補修を行った。壊れた矢印看板が残置されているので、看板を撤去した。 | 7月10日 |
| 北上川 | 水沢地区 水辺プラザ | 車両乗り入れ禁止ロープの杭が折れロープが外れているので、注意喚起の目印を設置した。 | 7月10日 |
| 北上川 | 花巻地区 水辺プラザ | 階段の張り板が取れているので、注意喚起の目印を設置した。丸太材が腐ってボルトが出ているので、注意喚起の目印を設置した。 | 7月14日 |
| 北上川 | 花巻市 里川口地区 朝日橋付近 | 階段の手摺りが取れているので、注意喚起の目印を設置した。 | 7月14日 |
| 北上川 | 花巻市十二丁目 地区花巻南 大橋下流 | 木製階段の腐食が進んでいたため、立入禁止の措置を行った。 | 7月14日 |
| 北上川 | 一関 水辺プラザ | 船着き場の法面土砂が流出していたため、ロープによる立入禁止措置及び注意喚起看板の設置を行った。 | 7月14日 |

【砂防】

| 河川 | 点検箇所 | 点検結果 | 点検実施日 |
|-----|------|------|-------|
| 松川等 | 床固め等 | 異常なし | 7月11日 |

【ダム】

| 河川 | 点検箇所 | 点検結果 | 点検実施日 |
|--------|----------|-----------------------------------|-------|
| 四十四田ダム | 柳平水辺公園 | ・折れた枝が木に引っかかっていたため、撤去した。 | 7月8日 |
| 四十四田ダム | 松園水辺公園 | ・枝が低く伸びていたため、剪定した。 | 7月8日 |
| 御所ダム | ファミリーランド | ・通路脇の水路の縁が破損していたため、モルタルで補修した。 | 7月10日 |
| 御所ダム | ファミリーランド | ・親水池木橋のボルトの先が突き出ているため、袋ナットを取り付ける。 | 7月10日 |
| 田瀬ダム | 柏木平河川公園 | ・草が繁茂し水路が見えにくくなっていたため、除草した。 | 7月10日 |