


位置図



※この出水は H14 の洪水を上回るものの、水防活動により無堤箇所背後の住宅への浸水は生じなかった。

工事状況写真 (H21. 2. 27 撮影)



洪水状況イメージパース