

# 水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と森吉山ダム工事事務所、玉川ダム管理所では7月12日から7月15日にかけて、水辺が安全に利用できるかを点検しました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、43地区で点検を行い、その結果、6地区6箇所て施設の不具合等が発見されました。

不具合等の発見された箇所は、直ちに処置をしたり、使用禁止等の措置を行いました。

点検結果については、以下のとおりです。

## ◆点検実施日

### 【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	7月14日（水）
	子吉川	7月15日（木）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	7月14日（水）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	7月14日（水）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	7月12日（月）
	米代川（ニッ井出張所管内）	7月14日（水）

### 【ダム】

森吉山ダム工事事務所	ダム関連施設	7月15日（木）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	7月15日（木）

### 【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設（生保内川）	7月13日（火）
	砂防関連施設（小先達川）	7月13日（火）

## ◆点検地区

河川公園やグラウンドなどの日常的に利用が見られる場所、人が集まりやすい護岸や砂防関連施設、ダムの管理区域などを中心に実施しました。

## ◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で32地区、ダムで9地区、砂防で2地区の計43地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

### 【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	8	1	1	1
雄物川（上流）	8	3	3	3
雄物川（下流）	10	0	0	0
子吉川	6	1	1	1
計	32	5	5	5

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	4	0	0	0
玉川ダム	5	0	0	0
計	9	0	0	0

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠砂防堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	1	1	1
計	2	1	1	1

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、6地区6箇所です。

問題があった箇所については、応急措置を含む改善措置を実施しましたが、直ちに措置できなかった箇所については、使用禁止等を含む措置を実施し、利用者への危険の周知に努めています。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局	
秋田河川国道事務所	018-864-2290
副所長	高橋 淳 (内線204)
河川管理課長	柏倉 晃 (内線331)
湯沢河川国道事務所	0183-73-5340
副所長	阿部 富雄 (内線204)
【河川】河川管理課長	大場 孝司 (内線331)
【砂防】調査第一課長	菊田 友弥 (内線351)
能代河川国道事務所	0185-70-1246
副所長	武田 節朗 (内線204)
河川管理課長	泉谷 敏広 (内線331)
森吉山ダム工事事務所	0186-72-3015
副所長	菊地 厚 (内線204)
工務課長	菅原 裕彦 (内線311)
玉川ダム管理所	0187-49-2170
所長	千葉 和民 (内線201)
管理係長	山谷 正樹 (内線332)

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

### 処置前



インターロッキングブロックが浮上り、ぐらついていた。(由利本荘市:友水公園)

### 処置後



地盤を整正しブロックを再設置した。



ベンチが破損していた。(大仙市:中川原河川公園)



使用禁止札を設置した。



連絡橋に一部隙間があった。(仙北市:小先達川第一砂防堰堤)



止め板並びに砂利の敷き詰めを行った。

### 処置前



車両進入防止柵が外れた状態であった。(北秋田市舟見町：河川敷公園)

### 処置後



車両進入防止柵を復旧した。