

平成22年11月29日  
国土交通省 東北地方整備局  
北上川下流河川事務所

## 平成22年度 水質事故対策講習会 オイルフェンス組立設置訓練を実施します！

「北上川水系水質汚濁対策連絡協議会（下流支局）」並びに「江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会」では事業の一環として、国、県、市町村等の関係機関による水質事故対策講習会（オイルフェンス組立設置）を下記のとおり実施しますのでお知らせします。

### 記

1. 日 時 : 平成22年12月1日（水） 14時00分～16時00分
2. 場 所 : 大崎市三本木地内 三本木橋下流左岸河川敷（別紙参照）
3. 内 容 : オイルフェンスの取扱  
オイルフェンス設置  
小河川対策工法
4. 参加予定 : 北上川水系水質汚濁対策連絡協議会（下流支局）構成機関  
江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会構成機関



注）水質事故の発生及び災害等が発生した場合は中止とします。

<発表記者會 : 石巻記者クラブ、古川記者クラブ>

### 問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局  
江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会  
事務局 : 国土交通省 北上川下流河川事務所  
管理課長 堺 善昭（内線331）  
TEL : 0225-94-9852（管理課直通）





○H22年の事故発生件数は、10月までの件数です。

○昨年（H21年）と比較すると

- ・北上川水系：ほぼ同程度の発生
- ・鳴瀬川水系：昨年の2倍の発生

これから灯油等を扱う機会が多くなることから、水質（油）事故が懸念される。

○H22年発生の水質事故の要因は、油系の流出によるものです。