

水辺の安全利用点検を実施しました！

～ゴールデンウィークは水辺に出かけてみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と森吉山ダム工事事務所、玉川ダム管理所では、4月13日から4月25日にかけて、水辺の安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など26地区で点検を行い、9地区10箇所では補修等が必要な箇所が発見され、問題があった箇所は、直ちに処置をしたり、立ち入り禁止等の措置を行いました。

なお、現在残雪により点検実施が困難な箇所については、雪解けが確認された時点で速やかに点検を実施する予定です。

点検結果等については、以下のとおりです。

◆点検実施日

【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	4月21日（木）
	子吉川	4月19日（火）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	4月20日（火）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	※4月28日（木）実施予定
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	4月13日（水）
	米代川（二ツ井出張所管内）	4月14日（木）

【ダム】

森吉山ダム工事事務所	ダム関連施設	4月14日（木）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	4月21日（木）
		※一部雪解け確認後実施予定

【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設（生保内川）	4月25日（月）
	砂防関連施設（小先達川）	4月25日（月）

◆点検地区

河川公園やグラウンドなどの日常的に利用が見られる場所、人が集まりやすい護岸や砂防関連施設、ダムの管理区域などを中心に実施しました。

◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で19地区、ダムで5地区、砂防で2地区の計26地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	8	3	3	3
雄物川（上流）	2	1	1	1
雄物川（下流）	4	2	2	2
子吉川	5	2	2	2
計	19	8	8	8

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	4	0	0	0
玉川ダム	1	0	0	0
計	5	0	0	0

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠砂防堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	1	2	2
計	2	1	2	2

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、9地区10箇所です。

問題があった箇所については、応急措置を含む改善措置を実施しましたが、直ちに措置できなかった箇所については、立ち入り規制等を含む措置を実施し、利用者への危険の周知に努めています。

なお、現在残雪により点検実施が困難な箇所については、雪解けが確認された時点で速やかに点検を実施する予定ですが、点検実施前の施設へ立ち入る際には、細心の注意をお願いします。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290
 副所長 高橋 淳 (内線204)
 河川管理課長 柏倉 晃 (内線331)
 湯沢河川国道事務所 0183-73-5340
 副所長 阿部 富雄 (内線204)
 【河川】河川管理課長 大場 孝司 (内線331)
 【砂防】調査第一課長 菊田 友弥 (内線351)
 能代河川国道事務所 0185-70-1246
 副所長 武田 節朗 (内線204)
 河川管理課長 泉谷 敏広 (内線331)
 森吉山ダム工事事務所 0186-72-3015
 副所長 菊地 厚 (内線204)
 工務課長 菅原 裕彦 (内線311)
 玉川ダム管理所 0187-49-2170
 所長 千葉 和民 (内線201)
 管理係長 山谷 正樹 (内線332)

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前



散策路に一般車両が進入している形跡があった。(秋田市:水辺の広場)

処置後



一般車両の進入禁止看板を掲出した。



遊具敷きマットに隙間があり、利用者がつまづく可能性があった。(秋田市:茨島河川公園)



隙間に砂で間詰めを行った。



補修用土のうが放置されていた。(由利本荘市:せせらぎパーク)



土のうを撤去した。

処置前



河川公園の駐車場に融雪出水のために塵芥が堆積していた。
(北秋田市:河川敷公園)

処置後



堆積した塵芥を撤去した。



河川公園の車止めが外れていた。
(能代市:河川敷公園)



再度設置を行った。