

# 水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と森吉山ダム工事事務所、玉川ダム管理所では7月12日から7月14日にかけて、水辺が安全に利用できるかを点検しました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、41地区で点検を行い、その結果、12地区17箇所では施設の不具合等が発見されました。不具合等の発見された箇所は、直ちに処置をしたり、使用禁止等の措置を行いました。点検結果については、以下のとおりです。

## ◆点検実施日

### 【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	7月13日（水）
	子吉川	7月12日（火）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	7月14日（木）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	7月13日（水）、14日（木）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	7月13日（水）
	米代川（ニッ井出張所管内）	7月14日（木）

### 【ダム】

森吉山ダム工事事務所	ダム関連施設	7月14日（木）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	7月13日（水）

### 【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設（生保内川）	7月14日（木）
	砂防関連施設（小先達川）	7月14日（木）

## ◆点検地区

河川公園やグラウンドなどの日常的に利用が見られる場所、人が集まりやすい護岸や砂防関連施設、ダムの管理区域などを中心に実施しました。

## ◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で26地区、ダムで13地区、砂防で2地区の計41地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

### 【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	7	1	5	5
雄物川（上流）	8	6	6	6
雄物川（下流）	8	0	0	0
子吉川	3	2	3	3
計	26	9	14	14

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	8	0	0	0
玉川ダム	5	2	2	2
計	13	2	2	2

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠砂防堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	1	1	1
計	2	1	1	1

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、12地区17箇所です。問題があった箇所については、応急措置を含む改善措置を実施しましたが、直ちに措置できなかった箇所については、使用禁止等を含む措置を実施し、利用者への危険の周知に努めています。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290  
副所長 柴田 富士男 (内線204)  
河川管理課長 大場 勝信 (内線331)  
湯沢河川国道事務所 0183-73-5340  
副所長 阿部 富雄 (内線204)  
【河川】河川管理課長 大場 孝司 (内線331)  
【砂防】調査第一課長 菊田 友弥 (内線351)  
能代河川国道事務所 0185-70-1246  
副所長 武田 節朗 (内線204)  
河川管理課長 泉谷 敏広 (内線331)  
森吉山ダム工事事務所 0186-72-3015  
副所長 高橋 忠良 (内線204)  
工務課長 菅原 裕彦 (内線311)  
玉川ダム管理所 0187-49-2170  
所長 千葉 和民 (内線201)  
管理係長 千葉 博 (内線332)

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前

処置後



ベンチが破損していた。(能代市二ツ井町:河川敷公園)



ベンチを撤去した。



階段付近の土砂が洗掘されていた。(大仙市:中川原河川公園)



土砂の埋め戻しを行った。



看板柱が倒伏していた。(由利本荘市:せせらぎパーク)



看板柱を修復した。

### 処置前



側溝の蓋が無い箇所への安全対策が欠損していた。(玉川ダム:ダムサイト上流)

### 処置後



立入規制物を最設置した。