

平成24年6月22日  
青森河川国道事務所

## 堤防の目視点検結果 《 64箇所の異常・変状箇所を確認 》

4月20日から5月29日にかけて、青森河川国道事務所が管理する岩木川、馬淵川の堤防延長約150kmについて、徒歩による堤防の目視点検を実施しました。目視点検の結果、64箇所の異常・変状箇所を発見しましたが、重大な損傷箇所はありませんでした。今後、発見した異常・変状箇所については、順次補修等の措置を講じます。

※関連は、5月24日に記者発表済みです。

国土交通省青森河川国道事務所では、岩木川（平川など4支川含む。）80.6km、馬淵川10.0km、総延長90.6kmを管理しています。約150kmは左右岸の堤防延長です。

### ■点検方法及び期間

4月20日から5月29日までの間、青森河川国道事務所の職員や河川維持工事を受注している建設業者も含めて、徒歩による堤防の目視点検を実施しました。点検実施人数は延べ43人でした。

### ■点検結果（別添資料参照）

堤防法面の変状	43箇所（67%）
堤防植生の不良	12箇所（19%）
堤防舗装の損傷	7箇所（11%）
護岸の損傷	2箇所（3%）
合計	64箇所

※ 発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

### 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所




住所 青森市中央三丁目20-38

電話 017-734-4590（ダイヤルイン）

副所長（河川担当） 小山 幸男（内線204）

河川管理課長 熊谷 泰彦（内線331）

# 青森河川国道事務所 徒歩による堤防の目視点検結果



青森河川国道事務所 徒歩による堤防の目視点検結果



堤防の目視点検状況



堤防法面の変状



堤防舗装の損傷



堤防植生の不良