

# 水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と玉川ダム管理所では、7月9日から7月13日にかけて、水辺が安全に利用できるかを点検しました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、35地区で点検を行い、その結果、9地区9箇所で見つかった不具合等が発見されました。

不具合等の発見された箇所は、直ちに処置をしたり、使用禁止等の措置を行いました。

点検結果については、以下のとおりです。

## ◆点検実施日

### 【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	7月13日（金）
	子吉川	7月12日（木）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	7月10日（火）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	7月11日（水）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	7月9日（月）
	米代川（ニッ井出張所管内）	7月9日（月）

### 【ダム】

能代河川国道事務所	ダム関連施設（森吉山ダム管理支所管内）	7月9日（月）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	7月11日（水）

### 【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設（生保内川）	7月11日（水）
	砂防関連施設（小先達川）	7月11日（水）

## ◆点検地区

河川公園やグラウンドなどの日常的に利用が見られる場所、人が集まりやすい護岸や砂防関連施設、ダムの管理区域などを中心に実施しました。

## ◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で23地区、ダムで10地区、砂防で2地区の計35地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

### 【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	7	3	3	3
雄物川（上流）	5	1	1	1
雄物川（下流）	8	0	0	0
子吉川	3	1	1	1
計	23	5	5	5

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	5	1	1	1
玉川ダム	5	1	1	1
計	10	2	2	2

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠砂防堰堤	1	1	1	1
小先達川第一砂防堰堤	1	1	1	1
計	2	2	2	2

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、9地区9箇所です。

問題があった箇所については、応急措置を含む改善措置を実施しましたが、直ちに措置できなかった箇所については、使用禁止等を含む措置を実施し、利用者への危険の周知に努めています。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副所長 槻山 敏昭 (内線204)

河川管理課長 菅井 明仁 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副所長 土田 恒年 (内線204)

【河川】河川管理課長 鬼同 哲夫 (内線331)

【砂防】調査第一課長 磯部 良太 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副所長 栗田 信博 (内線204)

【河川】河川管理課長 泉谷 敏広 (内線331)

【ダム】建設専門官 田中 誠 (内線401)

玉川ダム管理所 0187-49-2170

所長 柴田 富士男 (内線201)

専門員 細川 朋 (内線334)

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

### 処置前



階段護岸において釘付きの角材が漂着していた。(由利本荘市:せせらぎパーク)

### 処置後



角材を撤去した。



通行規制チェーンを留めている柱が折れ曲がり、チェーンの垂れ下がってしまい進入が容易になっている。(生保内川大暗渠砂防堰堤)



チェーン設置箇所を変更し、垂れ下がり解消した。



車止めブロックが損傷していた。(北秋田市:森吉山ダム・碎澗展望所)



車止めブロックを撤去し、カラーコーンで注意喚起をした。

## 処置前



破損している橋への立入防止  
対策として張られていたロープ  
に劣化が見られた。  
(玉川ダム:戸瀬公園)

## 処置後



バリケードで周辺を囲み、進入  
できないよう対応した。