

トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等の一斉点検について、点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

- 点検対象 : アンカーボルト等で設置されている道路附属物等。
※管内にジェットファンを有するトンネルはありません。
- 対象トンネル : 湯沢河川国道事務所が管理する3トンネル
(詳細は別紙を参照ください)
- 点検の方法 : アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。
- 点検の結果 : 今回の点検において不具合は確認されませんでした。

※発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社湯沢支局・大曲支局、
秋田県南日々新聞、秋田民報

(お問い合わせ先)

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

道路管理課長 酒井 宏 (内線431)

