

## トンネル内道路附属物等の一斉点検結果について

中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道笹子トンネル内の天井板が落下する事故を受け実施したトンネル内の道路附属物等（既公表のジェットファン等の重量構造物以外）の一斉点検が終了しましたので、その結果についてお知らせします。

- 点検対象 : アンカーボルト等で設置されている道路附属物（ジェットファン等の重量構造物以外）等。  
※「ジェットファン等の重量構造物」の点検結果については、昨年12月28日に点検結果を公表済み。
- 対象トンネル : 福島河川国道事務所が管理する11トンネル  
(詳細は別紙を参照ください)
- 点検の方法 : アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により損傷や異状の有無を確認。
- 点検の結果 : 今回の点検において、7トンネルでは不具合は確認されませんでした。なお、4トンネルにおいて、附属物を定着する金具やアンカーボルト等の不具合が確認されましたが、速やかに補修を実施しており、安全上大きな問題はありません。

※発表記者会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

(お問い合わせ先)

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (事務所代表)

道路副所長 佐藤 利美 (内線205)

道路管理課長 佐々木 章夫 (内線431)

## ■トンネル附属物一斉点検結果一覧（福島河川国道事務所）

路線名	トンネル名	延長(m)	点検時応急対応	応急対応等の状況
国道13号	信夫山トンネル(上り線)	700	あり	・非常用設備ケーブル不具合:対応済み
国道13号	信夫山トンネル(下り線)	700	あり	・照明灯アンカーボルト不具合:対応済み ・非常用設備ケーブル不具合:対応済み
国道13号	信夫山歩道トンネル(下り線)	737	なし	—
国道13号	信夫山新歩道トンネル(上り線)	669	なし	—
国道13号	高平トンネル	403	なし	—
国道13号	中野第一トンネル	120	なし	—
国道13号	中野第二トンネル	789	なし	—
国道13号	大滝第一トンネル	200	あり	・照明灯金具不具合:対応済み
国道13号	大滝第二トンネル	504	あり	・非常用設備ケーブル不具合:対応済み
国道13号	東栗子トンネル	2,376	なし	—
国道13号	西栗子トンネル	2,675	なし	—