



# 国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

## 記者発表

平成29年4月27日  
福島河川国道事務所  
三春ダム管理所  
摺上川ダム管理所

## GW前に水辺施設の安全利用点検を実施しました。

～より安全な河川・ダム・砂防施設を利用していただくために～

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる区域や親水施設等41施設の安全利用点検をゴールデンウィーク前に関係機関と合同で実施しました。  
その結果、対応が必要な6施設について、応急的な対策等を行いました。

### 1. 点検実施日

4月10日（月）～4月18日（火）

### 2. 点検者

自治体、小学校、河川協力団体、温泉観光協会、町内会、NPO及び河川管理者（県内3事務所）が合同で点検しました。

### 3. 点検結果

添付資料：点検実施箇所一覧、点検状況写真

#### 〈利用にあたっての留意事項〉

河川は、どなたでも自由に利用できますが、危険が伴う場合もありますので、安全には十分留意された上、水辺施設を利用していただくようお願いいたします。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ>>

#### 【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局

福島河川国道事務所	TEL 024 (546)	4331 (代)
【河川】	河川管理課長 平館 淳一	(内線331)
【砂防】	工務第一課長 佐藤 浩治	(内線311)
三春ダム管理所	TEL 0247 (62)	3145 (代)
	管理係長 松崎 厚史	(内線332)
摺上川ダム管理所	TEL 024 (596)	1275 (代)
	専門職 半谷 和彦	(内線330)

## ◇対策状況◇

### 措置状況①

点検日：H29.4.12  
 指摘箇所：福島河川国道事務所  
 東鴉川第二砂防堰堤  
 （吾妻山山系砂防出張所管内）

状況： 東鴉川第二砂防堰堤管理用通路の柵が損傷していたので、立入禁止措置を実施した。

措置前



措置後



### 措置状況②

点検日：H29.4.14  
 措置箇所：三春ダム管理所  
 蛇石前ダム  
 （三春ダム管理所管内）

状況： 注意喚起表示が劣化していたので、劣化していた箇所の補修を行った。

措置前



措置後



### 措置状況③

点検日：H29.4.18  
 措置箇所：摺上川ダム管理所  
 広瀬公園  
 （摺上川ダム管理所管内）

状況： 八ツ掛支柱の丸太が結束されていなかったため、丸太八ツ掛支柱を撤去した。

措置前



措置後③



## ◇点検状況◇

### 点検状況①

点検日:H29.4.13  
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川  
渡利水辺の楽校  
右岸高水敷、遊歩道を  
福島市、水辺の会わたりと合同点検  
(伏黒出張所管内)



### 点検状況②

点検日:H29.4.12  
点検箇所:阿武隈川水系 東鴉川  
東鴉川第一、第二砂防堰堤  
福島市、土湯温泉観光協会と合同点検  
(吾妻山山系砂防出張所管内)



### 点検状況③

点検日:H29.4.14  
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川  
乙字水辺の小楽校  
玉川村と合同点検  
(郡山出張所管内)



## GW前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 溪流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況	
機関名	管内区分					
福島河川国道事務所	【河川】伏黒出張所管内	阿武隈川	渡利水辺の楽校	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。		
		荒川	荒川桜つつみ公園前高水敷	異常はありませんでした。		
		荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。		
		荒川	地藏原堰堤	異常はありませんでした。		
		広瀬川	川原ステージ	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	五十沢水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	飯野町水辺の小楽校	土砂が堆積していました。	立入禁止継続中	
		阿武隈川	東和漕艇場	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。		
		阿武隈川	安達町水辺の小楽校	土砂が堆積し、通路に陥没が一箇所有りました。	立入禁止継続中	
		阿武隈川	島山カヌーコース	異常はありませんでした。		
			釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の楽校	異常はありませんでした。	
			阿武隈川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内	松川	松川流路工	異常はありませんでした。	
			荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
			東鴉川	東鴉川第1, 2砂防堰堤	管理用通路の柵及び階段に損傷箇所ありました。	立入禁止措置
			荒川	荒川流路工(管理用通路)	異常はありませんでした。	
			須川(メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	異常はありませんでした。	
	三春ダム管理所	さくら湖		ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。	
			ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。		
			蛇石ビオトープ	異常はありませんでした。		
			石畑水生生物観察園	異常はありませんでした。		
			石畑曝気設備	異常はありませんでした。		
			蛇石前ダム	注意喚起表示の劣化	劣化していた箇所の補修	
			入江曝気設備	異常はありませんでした。		
			本川前ダム	異常はありませんでした。		
			春田大橋周辺	異常はありませんでした。		
			蛇沢前ダム	異常はありませんでした。		
			牛絵前ダム	異常はありませんでした。		
			観覧席	異常はありませんでした。		
			貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。		
			中郷コミュニティスクール	異常はありませんでした。		
			柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。		
			滝の平野外劇場	異常はありませんでした。		
摺上川ダム管理所			茂庭っ湖		ダム管理所周辺	注意喚起看板の表示が不鮮明
		広瀬公園		ハツ掛支柱の丸太が結束されていない。	丸太ハツ掛支柱を撤去	
		梨平公園		異常はありませんでした。		