

油流出事故を想定した対策訓練を実施します

～ 灯油の取り扱いが増える冬季前に ～

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局（上流支局長：岩手河川国道事務所長）では、毎年、岩手県内の関係機関で油流出等の水質事故における拡大防止対策として、オイルフェンスの設置や油回収の方法等について、毎年訓練を実施しております。

今年度は、水沢出張所管内で実施することをお知らせいたします。（昨年度は盛岡出張所管内で実施しました。）

岩手県内の北上川流域では、毎年50～80件程度の油漏れなどの通報があります。今年は、30件（10月末）の通報がありました。

河川の水は、飲料水・工業用水・かんがい用水などに利用されており、事故により油などが流出すると取水停止、生態系への影響など重大な被害が予想されます。また、その処理に多大な労力と費用を要する場合があります。

これから灯油等の取り扱いが増える冬季になり、油流出事故の発生増加が懸念されることから、国、県、市町村等の関係機関で連携し、水質事故対策訓練を実施します。

【実施概要】

実施日時： 令和元年11月11日（月） 13時30分～

実施場所： 北上川 藤橋上流右岸（別図参照）
（岩手県奥州市水沢姉体町八幡 地内）

参加機関： 国土交通省、岩手県、北上川流域岩手県内市町村及び
消防本部（組合）、水道事業者

実施内容： ①油流出対策の留意点
②オイルフェンス設置訓練

注）本訓練は、水質事故発生時又は出水時の場合は中止とし、小雨程度は決行致します。

<発表記者会> 岩手県政記者クラブ、奥州市政記者クラブ

<問い合わせ先>


国土交通省 東北地方整備局岩手河川国道事務所
盛岡市上田四丁目2-2 TEL 019-624-3281(直通)

ししど ひろふみ

河川管理課長 宍戸 博文



【訓練会場】
 13時30分～15時00分(予定)
 北上川 藤橋上流右岸
 (奥州市水沢姉体町八幡 地内)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の電子地形図(タイル)を複製した
 ものである。
【承認番号 令1東複、第24号】

昨年度の実施状況 オイルフェンス設置訓練状況



昨年度の実施状況 流出拡散防止対策工設置状況

