



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記者発表

令和3年9月9日
国土交通省東北地方整備局
福島河川国道事務所

国道4号国見町石母^{いしもだ}田地内における 側溝蓋(グレーチング蓋)の消失について

9月7日(火)、伊達郡国見町地内において、以下のとおり福島河川国道事務所が管理する道路で側溝蓋(グレーチング蓋)が消失していることが確認されましたのでお知らせします。

(点検結果)

令和3年9月7日10時頃、国見町民の通報により福島河川国道事務所福島国道維持出張所にて点検した結果、伊達郡国見町内の国道4号において以下のとおり消失を確認しました。

側溝蓋(グレーチング蓋)消失数 3枚
国道4号 伊達郡国見町石母田地内
国見チェーン着脱場(下り線側)における道路側溝

道路管理者においては、警察へ被害届の提出を行っており、道路パトロールの中で監視強化を図ってまいります。

<記者発表先>福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
電話024-546-4331(代表)

道路管理課長 さとう ひろし 佐藤 浩 (内線431)

福島国道維持出張所長 つだ たかお 津田 貴生 電話:024-546-0524