



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記者発表資料

令和5年2月1日

郡山国道事務所

郡山市内の交通死亡事故発生に伴う国道交差点の点検について ～2月3日(金) 10時から 合同点検を実施します～

令和5年1月2日(月)に郡山市大平町籾田地内で発生した交通死亡事故をうけて郡山市、郡山警察署と調整の上、以下のとおり合同点検を実施します。

1. 日 時:令和5年2月3日(金) 10:00～

2. 点検予定箇所:国道49号 7箇所

【抽出の視点】

- ・信号機がない交差点で、H29～R2の4年間で、
出会い頭の事故が2件以上発生している交差点。 3箇所
- ・郡山市から依頼のあった交差点。 4箇所

3. 点検方法:現場において以下の点検を実施

- ・交差点形状の確認
- ・交通規制の確認
- ・交通安全施設(区画線等)の有無や不具合を調査

4. 関係機関:郡山市、郡山警察署

【発表記者会:郡山記者クラブ、会津若松市記者クラブ】

<問い合わせ先>

国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所

TEL 024-946-0333(代)

副所長(管理)

さとう
佐藤
すすき
鈴木

こうき
幸喜
まこと
誠

内線(205)

交通対策課長

内線(471)

裏面もあります

【点検箇所 1箇所目】 令和5年2月3日(金) 10時～ 点検
 ①福島県郡山市金屋 地内



【点検箇所】

- 信号機がない交差点で、H29～R2の4年間で出会い頭の事故が2件以上発生している交差点。

番号	国道	住所
①	49	郡山市田村町金屋 地内
②	49	郡山市開成五丁目 地内
③	49	郡山市桑野二丁目 地内

- 郡山市より依頼のあった交差点

番号	国道	住所
④、⑤	49	郡山市田村町山中 地内 (2箇所)
⑥、⑦	49	郡山市田村町谷田川 地内 (2箇所)

※①以外の箇所については、順次点検してまいります。