



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

お知らせ

令和5年6月9日

郡山国道事務所

郡山市内の交通死亡事故発生に伴う安全対策工事の実施

～6月12日から 夜間工事で施工します～

郡山国道事務所では、令和5年1月2日(月)に郡山市大平町籾田地内で発生した交通死亡事故をうけて、令和5年2月2日に実施した郡山市、郡山警察署との合同点検に基づき、以下のとおり対策工事を実施します。

1. 施工場所: 国道49号 郡山市田村町金屋 地内
2. 施工期間: 令和5年6月12日(月)～1週間程度(夜間施工)
3. 工事内容: 舗装補修(切削・オーバーレイ)
すべり止め舗装(カラー舗装)
路面標示(交差点注意等)

※天候や作業状況により実施日や作業時間は、変更又は前後する場合があります。

【発表記者会: 郡山記者クラブ、会津若松市記者クラブ】

<問い合わせ先>

国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所

TEL 024-946-0333(代)

副所長(管理)

の なか
野中
い わぶち
岩 渕

わ たる
渉 (内線205)

交通対策課長

ま こと
誠 (内線471)

【工事に関すること】

国土交通省 東北地方整備局 郡山維持出張所

TEL 024-932-4486

郡山維持出張所長

こ ん の
金野

と し み つ
寿 光

裏面もあります

【施工箇所】 令和5年6月12日(月)～ 夜間施工

①福島県郡山市金屋 地内



【対策箇所】

○ 信号機がない交差点で、H29～R2の4年間で出会い頭の事故が2件以上発生している交差点。

番号	国道	住所
①	49	郡山市田村町金屋 地内
②	49	郡山市開成五丁目 地内
③	49	郡山市桑野二丁目 地内

※①以外の箇所については、準備が整い次第、施工してまいります。