

平成23年 7月28日  
青森河川国道事務所

## 岩木川水系渇水対策支部の設置について

岩木川水系では、7月に入ってから降雨量が少なく、岩木川の流量、目屋ダムの貯水量が減少してきております。流況の早期回復が見込まれず、岩木川から取水する利水者への影響が懸念されることから、7月27日に岩木川水系渇水情報連絡会を開催しました。

当事務所では、岩木川水系渇水情報連絡会の内容を踏まえ、本日岩木川水系渇水対策支部を設置し、引き続き河川流況の監視及び必要情報の収集等に努めます。

### 1. 河川流況の監視及び必要情報の収集

- ・ 気象状況・河川流況
- ・ ダムの貯水状況、今後の見通し
- ・ 調査
- ・ 利水者の取水状況把握
- ・ 流況・ダム貯水率等の利水者への情報提供

### 2. 岩木川の流況（7月28日 9時現在、別紙参照）

- ・ 観測所名 上岩木橋観測所
- ・ 5カ年平均渇水流量 2. 31 m<sup>3</sup>/s
- ・ 現在の流況 1. 60 m<sup>3</sup>/s

※上岩木川橋観測所は、5カ年平均渇水流量を下回っており渇水状況にあります。

### 3. 主なダムの貯水状況（7月28日 9時現在）

- |          |       |          |
|----------|-------|----------|
| ・ 目屋ダム   | 現在貯水位 | 163.06 m |
|          | 貯水率   | 17.0%    |
| ・ 浅瀬石川ダム | 現在貯水位 | 181.77 m |
|          | 貯水率   | 79.8%    |

発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社


#### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  
電話 017-734-4590（ダイヤルイン）

河川管理課 課長 齊藤 義己（内線331）

河川管理課 河川管理係長 宇野 高人（内線332）

上岩木橋地点流況表 (単位: m<sup>3</sup>/s)



五所川原地点流況表 (単位: m<sup>3</sup>/s)

