

北上川における水質事故について（第3報）

本日14時12分頃、石巻市河北町成田地内付近の北上川に油膜が確認されたことから、北上川下流河川事務所では平成25年4月2日17時に「警戒体制」を設置しました。

その後、石巻地方広域水道企業団と共同でオイルの回収作業を実施し、さらに下流側への流下防止対策が完了したため、平成25年4月2日22時45分に「警戒体制」を「注意体制」に切り替えます。

1. 水質事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市河北町成田地内（北上川左岸17.2k付近）
- ・流出物：ギアオイル
- ・流出量：約1リットル

2. 現在までの対応について

- ① 14:12 当事務所職員が油膜を発見
- ② 15:15 事故発生箇所の下流の北上大堰の操作により、オイルの流下を防止
- ③ 15:20 利水関係機関への情報提供
- ④ 15:50 ◆上水道の取水停止
- ⑤ 17:00 事務所体制「警戒体制」設置
- ⑥ 18:50 ◆取水塔付近に浮遊するオイルをバキューム車により吸引・回収終了
- ⑦ 18:57 ◆上水道の取水再開（50%の暫定取水）
- ⑧ 19:30～20:45 国土交通省で保有している照明車を3台現地に設置
- ⑨ 20:00 ◆六本木浄水場（石巻市相野谷地内）での簡易水質検査で異状なし
- ⑩ 20:05 ◆上水道取水を100%に切り替え
- ⑪ 20:30 ◆浄水場が通常運転に復帰し断水回避
- ⑫ 21:10 北上大堰下流側（飯野川橋付近）にオイルフェンス（1張目・280m）を設置終了
- ⑬ 22:35 北上大堰下流側（飯野川橋付近）にオイルフェンス（2張目・260m）を設置終了
- ⑭ 22:45 事務所体制を「注意体制」に切り替え
◆：水道企業団の対応

3. 今後の対応について

- ・明日4月3日早朝から河川巡視を開始
- ・午前中に残ったオイルをバキューム船により回収予定

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 本田 英則（内線204）
管理課長 齋藤 巧（内線331）